



SBA
Kfz - Sachverständiger
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119

50169 Türrich

Kerpen, den 26.04.2024

Gebrauchtwagencheck

2404YA128

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch
Anwesend

Gebrauchtwagencheck

24.04.2024 18:00 Uhr / Auftraggeber

25.04.2024 9:30 Uhr

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119, 50169 Türrich

Yavar Azadmanesh

Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh
Steuernummer: 203/5007/2205
USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 31256 Km am 25.08.2021

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **Neu**

Bremsscheibe vorne: **I.O.**

Bremsbelag hinten: **Neu**

Bremsscheibe: hinten: **I.O**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Cabriolet
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	S5 Cabriolet (F57)(11.2016->) / 3.0 TFSI quattro
KBA-Nummer	0588/BKV
Fahrzeug-Ident-Nummer	20712
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	22.08.2018 / 31.03.2022
Hubraum / Leistung	2.995 cm ³ / 260 kW
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 260 kW V6 24V TFSI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / V-Motor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.915 / 2.340 / 425 kg
Länge / Breite / Höhe	4.692 / 1.846 / 1.382 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	46.416 km
Farbe	Ibisweiß Grau
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Zustand des Innenraumes	gut
Besichtigungszustand	repariert, verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Hankook	255/35 R19 96Y Ventus S1 evo2 K117 XL AO FR	8	8
2	Hankook	255/35 R19 96Y Ventus S1 evo2 K117 XL AO FR	4,9	4,5
Reifenzustand		gut		

Serienausstattung

Abbiege- und Allwetterlicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustik-Verdeck, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), AUX-IN-Anschluss, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Einstiegsleisten mit Aluminiemeinlage und Schriftzug, beleuchtet, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten

Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen), Glanz-Paket, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 2-türig, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Licht-Paket, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektro-mechanisch, Pedale und Fußstütze in Edelstahl, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara Frequenz / Leder, Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelaufklappung, Sitzheizung vorn, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten, Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wegfahrsperrung (elektronisch), Windschott, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

Ablage- und Gepäckraum-Paket, Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED), Assistenz-Paket Stadt, Assistenz-Paket Tour, Ausstattungs-Paket: Technology Selection, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremssättel Rot lackiert, Dynamiklenkung, Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist), Fahrassistenz-System: Parklenkassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride), Head-up-Display, Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon, Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen, Kopfraumheizung, Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus, LM-Felgen 8,5x19 (5-Doppelarm Design, Titanoptik matt, glanzgedreht), LM-Felgen 8,5x19 (5-Speichen, Cavo-Design, für Winterbereifung), Matrix-LED-Scheinwerfer, Radioempfang digital (DAB), Satz Adapterkabel Audi music interface, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sound-System Bang & Olufsen, Wagenheber

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 24.04.2024 18:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug repariert, verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	120-134	µm
Kotflügel, vorn rechts	100-111	µm
Tür, vorn rechts	110-127	µm
Tür, hinten rechts	-	µm
Seitenwand, hinten rechts	107-127	µm
Heckklappe	100-136	µm
Seitenwand, hinten links	100-135	µm
Tür, hinten links	-	µm
Tür, vorn links	116-159	µm
Kotflügel, vorn links	241-454	µm
Dach	-	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

- Kotflügel und Stossstange vorne links Lackiert.
- Schramme Stoßstange v.l.
- Kratzer Mittelkonsole

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 26.04.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker
Anerkannter und verbandsgeprüfter
KFZ-Sachverständiger
Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.

Diese Bewertung umfasst 14 Seiten inkl. 16 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links




Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links



Bild: 6 Innenraum, hinten links



Bild: 7 Motorraum



Bild: 8 Innenraum, vorn rechts



Bild: 9 Innenraum, hinten rechts



Bild: 10 Kofferraum



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links



Bild: 15 Kratzer Mittelkonsole



Bild: 16 Kratzer/ Delle Stoßstange vorne links