



SBA
Kfz - Sachverständiger
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119

50169 Türrich

Kerpen, den 08.05.2024

Gebrauchtwagencheck

2405YA148

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch
Anwesend

Gebrauchtwagencheck

06.05.2024 20:00 Uhr / Auftraggeber

07.05.2024 12:30 Uhr

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119, 50169 Türrich

Yavar Azadmanesh

Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh
Steuernummer: 203/5007/2205
USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 78648 Km am 26.01.2024

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **40-50%**

Bremsscheibe vorne: **I.O.**

Bremsbelag hinten: **70-80%**

Bremsscheibe: hinten: **I.O.**

Es sind keine Unfallschäden bekannt und augenscheinlich konnte nichts festgestellt werden.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Hyundai
Typ / Untertyp	i20 (GB)(11.2014->) / Passion
KBA-Nummer	5984/AAW
Fahrzeug-Ident-Nummer	52954
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 2
Erste / Letzte Zulassung	18.01.2017 / 22.02.2024
Hubraum / Leistung	1.248 cm ³ / 62 kW
Motor	Motor 1,2 Ltr. - 62 kW 16V KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.055 / 1.580 / 525 kg
Länge / Breite / Höhe	4.035 / 1.734 / 1.474 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	79.657 km
Farbe	Red Passion / MIC
Lackart	Mica (2-Schicht)
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	durchschnittlich
Zustand des Fahrwerkes	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Zustand des Innenraumes	gepflegt
Besichtigungszustand	verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Debica	185/65 R15 88H Navigator 3
2	Debica	185/65 R15 88H Navigator 3
Reifenzustand		gut

Profiltiefe in mm

links	rechts
7,2	6,9
7,2	6,9

Serienausstattung

2 Lautsprecher, 3. Bremsleuchte, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio mit CD-Player, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel Weitwinkel, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage), Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fensterheber elektrisch, Fensterheber elektrisch hinten, Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe, Freisprecheinrichtung

Bluetooth, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Getränkehalter vorn, Handschuhfach beleuchtet, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Lenkrad heizbar, Leuchtweitenregelung, LM-Felgen, Motor 1,2 Ltr. - 62 kW 16V KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Projektor-Scheinwerfer, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt, Seitenschutzleisten schwarz, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 06.05.2024 20:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	89-108	µm
Kotflügel, vorn rechts	85-117	µm
Tür, vorn rechts	86-112	µm
Tür, hinten rechts	86-126	µm
Seitenwand, hinten rechts	88-99	µm
Heckklappe	89-106	µm
Seitenwand, hinten links	88-100	µm
Tür, hinten links	85-115	µm
Tür, vorn links	83-140	µm
Kotflügel, vorn links	99-118	µm
Dach	91-118	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

- Kratzer Stoßstange v.r. unterhalb.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 08.05.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker
Anerkannter und verbandsgeprüfter
KFZ-Sachverständiger
Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.

Diese Bewertung umfasst 14 Seiten inkl. 15 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links



Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links



Bild: 6 Motorraum



Bild: 7 Innenraum, vorn rechts



Bild: 8 Innenraum, hinten rechts



Bild: 9 Kofferraum



Bild: 10 Innenraum, hinten links



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links



Bild: 15 Kratzer Stoßstange vorn rechts unterhalb