





Gebrauchtwagen-Check





Hyundai Tucson (TL)

Aktenzeichen VIN J128090 24154 Benzin Laufleistung Motorart 57.168 km 130 KW Erstzulassung 21.08.2020 Leistung Hubraum 1.591 ccm Nächste HU 08.2025

Fahrzeug nicht zugelassen

13.05.2024/54.479 km

Aktenzeichen

24154

Fahrzeugwert

Letzter Service

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	24.09.2024 AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen







Ausstattung

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte 8 Lautsprecher
- ✓ Abbiegelicht
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- / Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Batterie 60 Ah
- ✓ Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Bremsassistent
- ✓ Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Dachspoiler schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep
- Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl.
- Frontkollisionswarnung (FCA)
- / Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- √ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- / Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- ✓ Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll) / Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Frontschürze
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- ✓ Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- / Heckscheibenwischer
- // Heckschürze
- / Induktionsladeschale für Smartphone Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System

- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizhar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. 130 kW TGDI KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Pedale Aluminium
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2670 mm
- Reifen 245/45 R19 ...W
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System KRELL
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt Unterfahrschutz (Motor)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss hinten Verglasung getönt

50169 Kerpen

- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung







Sonderausstattung

✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	gut
Lack	grau Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	57.168 km
Nächste HU	08.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.








Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/45 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Falken
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	245/45 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Falken
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	245/45 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Falken
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	245/45 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Falken
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Reparierte Vorschäden


Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)







Anstoß-/Schadenbereich



Seitenwand links

leichter Oberflächenkratzer

Hinten rechts

Leichter Oberflächenkratzer

Fahrertür

Leichter Oberflächenkratzer







Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

	Außenbereich
1	Lackierung
	In Ordnung
2	Scheiben
	In Ordnung
3	Spiegel
	In Ordnung
4	Karosserie
•	In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange h.r.: Leichter Oberflächenkratzer



6 Kotflügel/Seitenteile

Seitenteil h.l.: Leichter Oberflächenkratzer







Position



7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

Türe v.l.: Leichter Oberflächenkratzer



9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Beleuchtung

10 Vorne

In Ordnung







Position

11 Seite

In Ordnung

12 Hinten

In Ordnung

Innenraum

13 Allgemein

In Ordnung

14 Sitze

Beifahrersitz Rückseite verkratzt



15 Verkleidungen

In Ordnung

16 Armaturen

In Ordnung

17 Bodenbeläge

In Ordnung

18 Kofferraum

Gebrauchsspuren

19 Klimaanlage

In Ordnung

20 Fensterheber

In Ordnung

21 Radio / Navi

In Ordnung







Position

22 Sonstige Funktionen

In Ordnung

Räder

23 Felgen

Felge v.l. leichten Bordsteinkratzer



24 Reifen

In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**

In Ordnung

26 Motorraum/Kapselung

In Ordnung

27 Auspuffanlage

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 Getriebe/Schaltung

In Ordnung

30 Batterie

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 Vorderachse

In Ordnung







#	Position
32	Hinterachse In Ordnung
33	Lenkung In Ordnung
34	Rahmen/Bodengruppe In Ordnung
35	Federn/Stoßdämpfer In Ordnung
	Bremsen
36	Betriebsbremsen VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O.
37	Feststellbremse In Ordnung
38	Bremsleitungen In Ordnung
	Sonstiges
39	Hauptuntersuchung (HU) In Ordnung
40	Fahrzeugunterlagen In Ordnung

41 Alle Schlüssel vorhanden 2 Schlüssel vorhanden









































