

# Gebrauchtwagen-Check



**Audi**  
**A4 Avant (8WD)**

VIN	<b>037633</b>	Aktenzeichen	<b>25048</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>139.276 km</b>
Leistung	<b>110 kW</b>	Erstzulassung	<b>04.01.2021</b>
Hubraum	<b>1.984 ccm</b>	Nächste HU	<b>01.2026</b>
Letzter Service	<b>27.10.2023/114.185 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25048

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	07.04.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- ✓ Audi music interface
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- ✓ Brems Scheiben hinten (300 mm x 12 mm)
- ✓ Brems Scheiben vorn (314 mm x 25 mm)
- ✓ Dachkantenspoiler
- ✓ Dachreling schwarz
- ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- ✓ Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- ✓ Fensterzierleisten schwarz
- ✓ Frontscheibe Akustikglas
- ✓ Funkschlüssel
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Heckdiffusor
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Klimaautomatik
- ✓ Kofferraumbelag
- ✓ Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- ✓ Kraftstofftank: 54 Ltr.
- ✓ Leichtlaufreifen
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TFSI)
- ✓ Mild-Hybrid-Technologie
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TFSI Mild-Hybrid (DMSB)
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- ✓ Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektro-mechanisch
- ✓ Sitze vorn manuell einstellbar
- ✓ Sport-Fahrwerk
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Universal-Schnittstelle Bluetooth
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Wendeladeboden

### Sonderausstattung

- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- ✓ Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel asphärisch, rechts
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- ✓ Batterie 68 Ah
- ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- ✓ Business-Paket
- ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- ✓ Frontkamera (Scheibe)
- ✓ Fußgänger-Schutzsystem
- ✓ Fzg. ohne Leichtlaufreifen
- ✓ Generator 130-200 A
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Interieur-Paket S line
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- ✓ LM-Felgen 7x17 (5-Parallelspeichen, für Winterbereifung)
- ✓ LM-Felgen 8x18 (5-Doppelspeichen, Stern-Design, S-Design)
- ✓ Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- ✓ Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- ✓ Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- ✓ Perleffekt-Lackierung
- ✓ Reifen 245/40 R18 ..Y
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Alcantara Frequenz / Leder
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Quantumgrau Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	139.276 km
Nächste HU	01.2026

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	245/40 R 18 93 Y
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	245/40 R 18 93 Y
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	245/40 R 18 93 Y
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer


### Reifen hinten links

Dimension	245/40 R 18 93 Y
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	172, 375 ⚠
Motorhaube	90, 129 ✓
Kotflügel rechts	111, 129 ✓
Fahrertür	119, 130 ✓
Beifahrertür	118, 130 ✓
Fondtür links	117, 132 ✓
Dach	112, 137 ✓
Fondtür rechts	117, 125 ✓
Seitenwand links	119, 130 ✓
Seitenwand rechts	114, 130 ✓
Hinten mittig	111, 123 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Kotflügel v.l. instandgesetzt / nachlackiert - Art und Umfang des Schadens unbekannt

## Anstoß-/Schadenbereich



### **Hinten mittig**

minimale Gebrauchsspuren / Kratzer

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

#### 1 Lackierung

In Ordnung

#### 2 Scheiben

In Ordnung

#### 3 Spiegel


In Ordnung

#### 4 Karosserie

In Ordnung

#### 5 Stoßfänger

Stoßstange hinten Mitte: normale Gebrauchsspuren / Kratzer (minimal)



#### 6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

#### 7 Motorhaube

In Ordnung

#### 8 Türen

Türdichtung Fahrertüre leicht beschädigt

# Position



- 9 **Dach/Schiebedach**  
In Ordnung

**Beleuchtung**

- 10 **Vorne**  
In Ordnung

- 11 **Seite**  
In Ordnung

- 12 **Hinten**  
In Ordnung

**Innenraum**

- 13 **Allgemein**  
In Ordnung

- 14 **Sitze**  
Fahrersitz laufleistungstypische Gebrauchsspuren

# Position

---



15 **Verkleidungen**

Fahrtüre Alu-Einlage verkratzt



16 **Armaturen**

In Ordnung

17 **Bodenbeläge**

In Ordnung

18 **Kofferraum**

In Ordnung

19 **Klimaanlage**

# **Position**

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**

In Ordnung

24 **Reifen**

In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

# **Position**

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 45 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 55 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**

