

Gebrauchtwagen-Check



FIAT

Fiat
500X (334)

VIN	996054	Aktenzeichen	25062
Motorart	Benzin	Laufleistung	11.219 km
Leistung	88 kW	Erstzulassung	28.04.2023
Hubraum	999 ccm	Nächste HU	04.2026
Letzter Service	01.03.2024/10 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25062

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	31.03.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Armaturenbrett farbig
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel schwarz lackiert
- ✓ Beifahrerairbag abschaltbar
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- ✓ Exterieurumfänge Chrom
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 7")
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Modellpflege (2)
- ✓ Motor 1,0 Ltr. - 88 kW KAT
- ✓ Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand 2570 mm
- ✓ Reifen 215/60 R16 ..H
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- ✓ Servolenkung elektrisch
- ✓ Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Außenspiegel verchromt
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Kennzeichenbeleuchtung LED
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Uni-Lackierung (Sonderfarbe)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	COLORE ESTERNO (Cinema Schwarz) Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	11.219 km
Nächste HU	04.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	119, 137 ✓
Motorhaube	128, 139 ✓
Kotflügel rechts	118, 147 ✓
Fahrertür	120, 137 ✓
Beifahrertür	119, 129 ✓
Fondtür links	118, 132 ✓
Dach	119, 137 ✓
Fondtür rechts	120, 131 ✓
Seitenwand links	115, 139 ✓
Seitenwand rechts	117, 137 ✓
Hinten mittig	128, 141 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne links
Minimale Kratzer

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange v.l.: minimale Kratzer



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Position

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

Position

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

