

Gebrauchtwagen-Check



Nissan
NV200 /Evalia (M20/M)

VIN	0147861	Aktenzeichen	25075
Motorart	Diesel	Laufleistung	95.420 km
Leistung	81 kW	Erstzulassung	17.08.2017
Hubraum	1.461 ccm	Nächste HU	08.2026
Letzter Service	23.08.2022/65.197 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25075

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	15.05.2025 - 11:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Außenspiegel elektr. verstellbar
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Heckflügeltüren ohne Verglasung
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Karosserie/Aufbau: Kasten
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Produktionsstätte: Spanien Bitte Fahrgestellnummer / VIN überprüfen (Details siehe Bauzeit-Liste) !
- ✓ Radstand 2725 mm
- ✓ Reifen 175/70 R14C ..T
- ✓ Reserverad in Fahrbereifung
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Sicherheits-Paket
- ✓ Stahlfelgen 5,5x14
- ✓ Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoffboden
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Audio-DVD-Navigationssystem Nissan connect mit Farbdisplay
- ✓ Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung
- ✓ Fahrassistenz-Paket
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi KAT
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Regensensor
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Verglasung
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- ✓ USB-Anschluss

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	WHITE Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	3
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	95.420 km
Nächste HU	08.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	175/70 R 14 C
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Nankang
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	175/70 R 14 C
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Nankang
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	175/70 R 14 C
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Nankang
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	175/70 R 14 C
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Nankang
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	90, 101 ✓
Motorhaube	103, 120 ✓
Kotflügel rechts	88, 100 ✓
Fahrertür	88, 111 ✓
Beifahrertür	90, 111 ✓
Dach	75, 90 ✓
Fondtür rechts	80, 100 ✓
Seitenwand links	90, 115 ✓
Seitenwand rechts	90, 100 ✓
Hinten mittig	80, 84 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne rechts

Kunststoffstoßstange v.r. verkratzt

Vorne links

Kunststoffstoßstange v.l. verkratzt

Beifahrertür

Schweller rechts leicht eingedrückt und verkratzt

Seitenwand links

Delle + Lackabplatzer (ausgebessert) + diverse minimale Dellen

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

Schweller rechts leicht eingedrückt und verkratzt



5 Stoßfänger


Kunststoffstoßstange v.l. verkratzt / Kunststoffstoßstange v.r. verkratzt

Position



6 **Kotflügel/Seitenteile**

Seitenteil h.l.: Delle + Lackabplatzer (ausgebessert) + diverse minimale Dellen



7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Position

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

Position

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Trommelbremse

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

