


# Gebrauchtwagen-Check



**Abarth**  
**500 (150)**

VIN	<b>944308</b>	Aktenzeichen	<b>25080</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>64.279 km</b>
Leistung	<b>107 kW</b>	Erstzulassung	<b>03.04.2018</b>
Hubraum	<b>1.368 ccm</b>	Nächste HU	<b>03.2027</b>
Letzter Service	<b>07.03.2025/64.166 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25080

<b>Auftraggeber</b>	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum	28.05.2025 - 15:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Anzeigeinstrumente Sportdesign
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Ausstattungs-Paket: Corsa
- ✓ Beifahrerairbag abschaltbar
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsättel silber lackiert
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- ✓ Elektron. Differentialsperre
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Elektron. Traktionskontrolle
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Getriebe 5-Gang
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Heckspoiler
- ✓ Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 5")
- ✓ Innenausstattung: Einlagen Armaturenbrett, lackiert
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 3-türig
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Klimaautomatik
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- ✓ Ladedruckanzeige
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 1,4 Ltr. - 107 kW 16V Turbo KAT
- ✓ Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- ✓ Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay
- ✓ Positions-Memory für Beifahrersitz
- ✓ Reifen 195/45 R16 ..V
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzbank klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheibenbremse hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sport-Auspuffanlage
- ✓ Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- ✓ Sport-Pedalerie
- ✓ Sportsitze
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Tankdeckel abschließbar
- ✓ Türgriffe außen verchromt
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ Wärmeschutzverglasung
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- ✓ Einparkhilfe elektronisch
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Rücksitz geteilt / klappbar
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- ✓ Uni-Lackierung (Sonderfarbe)

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	COLORE ESTERNO (Pista Grau) Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	64.279 km
Nächste HU	03.2027

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	195/45 R 16 84 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten rechts

Dimension	195/45 R 16 84 V
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr



### Reifen vorne links

Dimension	195/45 R 16 84 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr


### Reifen hinten links

Dimension	195/45 R 16 84 V
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	113, 132 ✓
Motorhaube	116, 123 ✓
Kotflügel rechts	240, 313 ⚠
Fahrertür	109, 126 ✓
Beifahrertür	106, 120 ✓
Dach	109, 124 ✓
Seitenwand links	107, 117 ✓
Seitenwand rechts	108, 124 ✓
Hinten mittig	116, 123 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Kotflügel v.r. nachlackiert - Art und Umfang der Reparatur nicht bekannt

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

#### Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

# **Position**

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
Felge v.r. leicht verkratzt / Felge h.r. Radnarbenabdeckung fehlt (kommt NEU!!!) + leicht verkratzt



24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
MONZA Abgasanlage von Abarth

# Position



28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

30 **Batterie**  
In Ordnung

#### Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

33 **Lenkung**  
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

#### Bremsen

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 35 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

#### Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

# **Position**

---

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden

---

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**

