

# Gebrauchtwagen-Check



**FIAT**

Fiat  
500 (150) Cabrio

VIN	<b>858387</b>	Aktenzeichen	<b>25087</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>31.510 km</b>
Leistung	<b>77 kW</b>	Erstzulassung	<b>03.08.2018</b>
Hubraum	<b>875 ccm</b>	Nächste HU	<b>11.2025</b>
Letzter Service	<b>28.03.2024/31.147 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25087

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	04.06.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- ✓ Auspuffblende verchromt
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- ✓ Automatische Türverriegelung
- ✓ Beifahrerairbag abschaltbar
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- ✓ Faltdach elektrisch
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- ✓ Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Gurtstraffer vorn
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckspoiler
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mobile Online Dienste UConnect Live
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Positions-Memory für Beifahrersitz
- ✓ Reifen 195/45 R16 ..V
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitz geteilt / klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Sport-Paket
- ✓ Sportsitze
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- ✓ Stoßfänger in Sport-Design
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Tankdeckel abschließbar
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ Wärmeschutzverglasung
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- ✓ Control-Display mit TFT-Farbdisplay
- ✓ Einparkhilfe elektronisch
- ✓ Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Klimaautomatik
- ✓ Komfort-Paket
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Motor 0,9 Ltr. - 77 kW KAT
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sound-System Beats Audio
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Tasche an Sitz vorn rechts

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	COLORE ESTERNO (Italia Himmelblau) Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	31.510 km
Nächste HU	11.2025

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	195/45 R 16
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	195/45 R 16
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	195/45 R 16
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

### Reifen hinten links

Dimension	195/45 R 16
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	108, 120 ✓
Motorhaube	110, 130 ✓
Kotflügel rechts	180, 400 ⚠
Fahrertür	112, 127 ✓
Beifahrertür	118, 127 ✓
Seitenwand links	162, 190 ⚠
Seitenwand rechts	113, 137 ✓
Hinten mittig	90, 111 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Kotflügel v.r.: instandgesetzt und lackiert / Seitenteil h.l.: nachlackiert - Art und Umfang nicht näher bekannt

## Anstoß-/Schadenbereich



### **Vorne rechts**

leichte Bordsteinkratzer an der Stoßstange

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

##### 1 Lackierung

In Ordnung

##### 2 Scheiben

In Ordnung

##### 3 Spiegel

In Ordnung

##### 4 Karosserie

In Ordnung

##### 5 Stoßfänger

Stoßstange v.r.: leicht Bordsteinkratzer



##### 6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

##### 7 Motorhaube

In Ordnung

##### 8 Türen

In Ordnung

##### 9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

# **Position**

**Beleuchtung**

10 **Vorne**  
In Ordnung

11 **Seite**  
In Ordnung

12 **Hinten**  
In Ordnung

**Innenraum**

13 **Allgemein**  
In Ordnung

14 **Sitze**  
minimales Loch auf Fahrer- und Beifahrersitz



15 **Verkleidungen**  
In Ordnung

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

# **Position**

**Räder**

23 **Felgen**

Felge v.r.: Bordsteinkratzer



24 **Reifen**

In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

# **Position**

---

33 **Lenkung**  
In Ordnung

---

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

---

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

---

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 45 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O.

---

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

---

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

---

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

---

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

---

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden

---

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**



Foto 15

