

Gebrauchtwagen-Check



Hyundai
Santa Fe (TM)

VIN	U091160	Aktenzeichen	25094
Motorart	Elektro & Benzin	Laufleistung	23 km
Leistung	132 kW	Erstzulassung	14.09.2023
Hubraum	1.598 ccm	Nächste HU	09.2026
Letzter Service			

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25094

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	08.05.2025 - 11:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 10 Lautsprecher
- ✓ 3.Sitzreihe im Fahrzeugboden versenkbar
- ✓ 7-Sitzer (Seven)
- ✓ Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- ✓ Airbag Beifahrerseite
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder
- ✓ Audio-Navigationssystem
- ✓ Audiosystem: Radio RDS
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachreling
- ✓ Dachspoiler Wagenfarbe
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- ✓ Einstiegsleisten beleuchtet
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- ✓ Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- ✓ Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- ✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Frontscheibe wärmedämmend
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Komfort-Paket
- ✓ Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Kühlergrill Satin Chrome
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- ✓ Leseleuchte
- ✓ Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Memoryfunktion für Sitz vorn links
- ✓ Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 169 kW) T-GDI Hybrid
- ✓ Navigations-Paket
- ✓ Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- ✓ Niveauregulierung der Hinterachse
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch (EPB)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand 2765 mm
- ✓ Reifen 235/55 R19 ...H
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- ✓ Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer Voll-LED
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- ✓ Seitenaufprallschutz
- ✓ Service-System: Remote Services (Blue Link)
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung hinten
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Smart-Key
- ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- ✓ Sonderlackierung Typhoon Silver Metallic
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- ✓ Sound-System KRELL
- ✓ Spannungswandler 220V
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- ✓ Subwoofer
- ✓ Tagfahrlicht LED

- ✓ Hybrid
- ✓ Hybrid 169 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kamerasystem Around View
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage für 3.Sitzreihe
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- ✓ Türgriffe außen Chrom, satiniert
- ✓ Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom)
- ✓ USB-Anschluss Mittelkonsole
- ✓ Verglasung Akustikglas
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustand

Allgemeinzustand	sehr gut
Karosseriezustand	sehr gut
Innenraumzustand	sehr gut
Lackzustand	makellos
Lack	Magnetic Force / MET Mica (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Laufleistung abgelesen	23 km
Nächste HU	09.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/55 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/55 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/55 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	235/55 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	111, 129 ✓
Motorhaube	104, 123 ✓
Kotflügel rechts	118, 124 ✓
Fahrtür	118, 124 ✓
Beifahrtür	115, 129 ✓
Fondtür links	119, 130 ✓
Dach	80, 93 ✓
Fondtür rechts	111, 130 ✓
Seitenwand links	117, 143 ✓
Seitenwand rechts	120, 139 ✓
Hinten mittig	101, 122 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 100 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 100 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

