

Gebrauchtwagen-Check



BMW
Baureihe X1 (F48)

VIN	H26894	Aktenzeichen	25105
Motorart	Benzin	Laufleistung	42.623 km
Leistung	141 kW	Erstzulassung	27.03.2019
Hubraum	1.998 ccm	Nächste HU	05.2026
Letzter Service	02.05.2023/29.686 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25105

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	07.07.2025 - 17:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Aerodynamik-Paket M-Technic
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Armauflage vorn
- ✓ Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- ✓ AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- ✓ Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Performance Control
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Fußraumbelichtung hinten
- ✓ Fußraumbelichtung vorn
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Laderaumboden faltbar
- ✓ Laderaumboden variabel
- ✓ Lenkrad (Leder M-Technic)
- ✓ Leseleuchten hinten
- ✓ Leseleuchten vorn
- ✓ Licht-Paket
- ✓ LM-Felgen
- ✓ M Sport
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V KAT
- ✓ Multifunktion für Lenkrad
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radstand 2670 mm
- ✓ Reifen 225/50 R18 ..V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Service-System: Remote Services
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- ✓ Sportlenkung (M-Technic)
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Variable Sportlenkung
- ✓ Wärmeschutzverglasung getönt
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Abbiegelicht
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- ✓ Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel-Paket
- ✓ Business-Paket
- ✓ DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- ✓ Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- ✓ Exterieurumfänge Aluminium satiniert
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Stauassistent
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- ✓ Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	MINERALGRAU METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	42.623 km
Nächste HU	05.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/50 R 18 99 W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	225/50 R 18 99 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	225/50 R 18 99 W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr


Reifen hinten links

Dimension	225/50 R 18 99 W
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	107, 119 ✓
Motorhaube	159, 186 ⚠
Kotflügel rechts	107, 116 ✓
Fahrertür	106, 126 ✓
Beifahrertür	108, 122 ✓
Fondtür links	108, 129 ✓
Dach	98, 118 ✓
Fondtür rechts	112, 125 ✓
Seitenwand links	114, 133 ✓
Seitenwand rechts	117, 126 ✓
Hinten mittig	98, 162 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Auf Grund der leicht erhöhten Lackdicke auf der Motorhaube wird davon ausgegangen, dass diese nachlackiert wurde (Art und Umfang nicht weiter bekannt)

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne links

leichte Oberflächenkratzer unter dem Scheinwerfer

Vorne rechts

Stoßstange unterhalb verkratzt (Nur sichtbar unter dem Fahrzeug)

Hinten mittig

minimale Kratzer über dem Emblem (ausgebessert mit Lackstift)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange v.l.: leichte Oberflächenkratzer unter dem Scheinwerfer / v.r.: Stoßstange unterhalb verkratzt (Nur sichtbar unter dem Fahrzeug)



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

Heckklappe: minimale Kratzer über dem Emblem (ausgebessert mit Lackstift)

Position



9 **Dach/Schiebedach**
In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**

Position

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**

Felge v.r. / v.l. / h.r. / h.l.: Felgenstern minimal verkratzt



24 **Reifen**

In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

Position

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 80 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 55 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

