

# Gebrauchtwagen-Check



**FIAT**

Fiat  
Doblò (510) Kasten / Multicab  
/ Kombi

VIN **J742740**  
Motorart **Diesel**  
Leistung **96 kW**  
Hubraum **1.499 ccm**  
Letzter Service

Aktenzeichen **25108**  
Laufleistung **12.229 km**  
Erstzulassung **31.10.2023**  
Nächste HU **01.2026**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25108

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	16.07.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Diebstahl-Warnanlage
- ✓ Erhöhte Nutzlast
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Funkschlüssel (2)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Heckflügeltüren ohne Verglasung
- ✓ Karosserie/Aufbau: Kasten
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Laderaumtrennwand
- ✓ Laderaumtrennwand (Komfort) mit Fenster und Kleiderhaken
- ✓ Lenkrad mit Multifunktion
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 96 kW BlueHDi
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radstand 2975 mm
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Safety-Paket
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Schiebetür rechts
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenschutzleisten schwarz
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitzverstellung vorn links (4-fach)
- ✓ Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)
- ✓ Smartphone Station
- ✓ Stahlfelgen 6,5x16
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Uni-Lackierung
- ✓ Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- ✓ Zusatzheizung

### Sonderausstattung

- ✓ Anhängerkupplung Vorbereitung
- ✓ Assist-Paket
- ✓ Audiosystem: Radio mit Touchscreen 8", Navigation, DAB
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- ✓ Klimaautomatik
- ✓ Rückfahrkamera Park View
- ✓ Schiebetüren links und rechts

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	weiß Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	12.229 km
Nächste HU	01.2026

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	205/60 R 16
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Maxxis
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten rechts

Dimension	205/60 R 16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Maxxis
Art	Ganzjahr



### Reifen vorne links

Dimension	205/60 R 16
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Maxxis
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten links

Dimension	205/60 R 16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Maxxis
Art	Ganzjahr

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	97, 102 ✓
Motorhaube	99, 111 ✓
Kotflügel rechts	99, 103 ✓
Fahrertür	96, 101 ✓
Beifahrertür	90, 94 ✓
Fondtür links	86, 100 ✓
Dach	100, 109 ✓
Fondtür rechts	86, 100 ✓
Seitenwand links	82, 97 ✓
Seitenwand rechts	88, 100 ✓
Hinten mittig	87, 90 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung) / reparierter leichter Hagelschaden (sanft gedrückt) - Rechnung liegt vor

## Anstoß-/Schadenbereich



### **Fondtür rechts**

minimaler Kratzer am Einstieg

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

Türe h.r.: minimaler Kratzer am Einstieg (ca. 3cm)



9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

# **Position**

In Ordnung

**Innenraum**

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

16 **Armaturen**

In Ordnung

17 **Bodenbeläge**

In Ordnung

18 **Kofferraum**

In Ordnung

19 **Klimaanlage**

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**

In Ordnung

24 **Reifen**

In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

# **Position**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel + Fernbedienung Standheizung vorhanden

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**



**Foto 15**



**Foto 16**



**Foto 17**

