

# Gebrauchtwagen-Check



Hyundai  
i10 (IA)

VIN	<b>Z450213</b>	Aktenzeichen	<b>25131</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>15.666 km</b>
Leistung	<b>64 kW</b>	Erstzulassung	<b>24.09.2018</b>
Hubraum	<b>1.248 ccm</b>	Nächste HU	<b>09.2025</b>
Letzter Service	<b>05.09.2024/13.549 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25131

<b>Auftraggeber</b>	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum	21.08.2025 - 13:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ 4 Lautsprecher
- ✓ Abbiegelicht
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Aschenbecher (flexibel)
- ✓ Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- ✓ Audio-Paket
- ✓ Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Batterie 40 Ah
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Drehzahlmesser
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- ✓ Fensterheber elektrisch hinten
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Gepäck-/Laderaumleuchte
- ✓ Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Getriebe 5-Gang
- ✓ Handschuhfach beleuchtet
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Leuchtweitenregelung
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Motor 1,2 Ltr. - 64 kW KAT
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Reifen 175/65 R14 ..T
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenaufprallschutz
- ✓ Seitenschutzleisten schwarz
- ✓ Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- ✓ Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Türgriffe innen verchromt
- ✓ Türlautsprecher hinten
- ✓ USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Wegfahrsperr (elektronisch)
- ✓ Zeituhr (digital)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓ Zigarettenanzünder

### Sonderausstattung

- ✓ Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- ✓ Modellpflege
- ✓ Produktionsstätte: Türkei
- ✓ Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Phantom Black. / MIC Mica (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	15.666 km
Nächste HU	09.2025

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	175/65 R 14
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten rechts

Dimension	175/65 R 14
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr



### Reifen vorne links

Dimension	175/65 R 14
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten links

Dimension	175/65 R 14
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	102, 106 ✓
Motorhaube	98, 107 ✓
Kotflügel rechts	99, 107 ✓
Fahrertür	108, 120 ✓
Beifahrertür	100, 117 ✓
Fondtür links	106, 111 ✓
Dach	88, 100 ✓
Fondtür rechts	101, 124 ✓
Seitenwand links	109, 120 ✓
Seitenwand rechts	108, 120 ✓
Hinten mittig	97, 115 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

#### Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

# **Position**

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
Felge v.r. + h.l. leicht verkratzt / angelaufen



24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

# **Position**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 85 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

