

Gebrauchtwagen-Check



Smart
fortwo cabrio (01.2007->2015)

VIN	K740285	Aktenzeichen	26089
Motorart	Benzin	Laufleistung	77.156 km
Leistung	75 kW	Erstzulassung	15.10.2013
Hubraum	999 ccm	Nächste HU	03/2027
Letzter Service	21.01.2026/75.984 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
26089

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt

Besichtigung	Datum	04.05.2026 - 12:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Blinkleuchten seitlich Weiß
- ✓ Bodypanel Plus-Paket
- ✓ BRABUS Handbremshebelgriff
- ✓ BRABUS Pedalauflagen Aluminium
- ✓ BRABUS Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- ✓ BRABUS Sport-Fahrwerk (1)
- ✓ BRABUS Sportauspuff
- ✓ BRABUS Zusatzinstrumente für Cockpituhr und Drehzahlmesser
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ Klimaautomatik
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Modellpflege
- ✓ Modellpflege Innenraum
- ✓ Motor 1,0 Ltr. - 75 kW Turbo KAT
- ✓ Reifen vorn/hinten: 175/50 R16 ..V / 225/35 R17 ..V
- ✓ Sport-Paket Brabus
- ✓ Tritop (vollautomatisch / elektrisch)
- ✓ Tritop Verdeck
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- ✓ Ablagebox
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Änderungsjahr mit Code 804
- ✓ Assistenz-Paket
- ✓ Audio-Navigationssystem Multimedia
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel silber
- ✓ Bodypanel Silber Metallic / Silver Metallic (Farbcode EADO)
- ✓ Bordcomputer
- ✓ BRABUS Frontspoiler
- ✓ BRABUS Sportlenkrad (Leder) mit Lenkradschaltung und Airbag
- ✓ Design- und Ausstattungslinie BRABUS Xclusive
- ✓ Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Handschuhfach abschließbar
- ✓ Innenausstattung: Grundfarbe schwarz, Leder-Optik
- ✓ Instrumententafel Leder-Optik
- ✓ Komfort / Licht-Paket
- ✓ Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- ✓ Kühlermaske schwarz
- ✓ LM-Felgen vorn/hinten: 5,5x16 / 7,5x17 (BRABUS Monoblock VII)
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Regen-/Lichtsensoren
- ✓ Regensensor
- ✓ Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- ✓ Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung
- ✓ Sound-System Surround
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Tridion-Sicherheitszelle Silber (Farbcode EB2U)
- ✓ Windschott

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	silber Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	3
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	77.156 km
Nächste HU	03/2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	175/55 R 16 81 H
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/35 R 17 86 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Falken
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	175/55 R 16 81 H
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/35 R 17 86 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Falken
Art	Sommer


Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Beifahrertür

leichter Oberflächenkratzer

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

Türe rechts: leichter Oberflächenkratzer



9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

Position

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
Felge h.r.: leicht verkratzt



24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

Position

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 80 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Trommelbremse

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

