AB BAUMANN
AUTOMOBILE GMBH

02237/9759520

office@ab-baumann-automobile.de

Gebrauchtwagen-Check

Volkswagen
up! (123/BL3)(10.2019->2022)

VIN	**014416**	Aktenzeichen	**25024**
Motorart	**Benzin**	Laufleistung	**29.841 km**
Leistung	**48 KW**	Erstzulassung	**12.01.2021**
Hubraum	**999 ccm**	Nächste HU	**07.2026**
Letzter Service	**24.07.2024/23.184 km**		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25024

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	31.01.2025 - 13:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Dach und Außenspiegel Kontrastfarbe
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachspoiler R-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Modellpflege (2)
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- R-Line
- R-Line-Paket Exterieur
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schwellerverbreiterung R-Line
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sport-Fahrwerk
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger vorn R-Line
- Tagfahrlicht LED
- Trommelbremsen hinten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Batterie 49 Ah
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-Paket
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Generator 140 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kältemittel R 1234 YF
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Klimazone: Nicht Heissland
- Klimazone: Standard-Klimazonen
- Kraftstofftank, verschärftes Verdampfungssystem (Aktivkohlebehälter, EVAP)
- Lautsprecher (6)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen 6,5x17 (Polygon, schwarz)
- ohne Longlife-Service
- Reifen 195/40 R17 ..V
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonderlackierung Pure-White

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Pure White Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	29.841 km
Nächste HU	07.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.

Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	195/40 R 17 81 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	195/40 R 17 81 V
Profiltiefe	6.5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	195/40 R 17 81 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	195/40 R 17 81 V
Profiltiefe	6.5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	125, 148 ✓
Motorhaube	127, 148 ✓
Kotflügel rechts	127, 147 ✓
Fahrertür	129, 151 ✓
Beifahrertür	127, 143 ✓
Dach Dach schwarz	232, 268 ✓
Seitenwand links	129, 152 ✓
Seitenwand rechts	119, 148 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

#	Position
	Außenbereich
1	**Lackierung** In Ordnung
2	**Scheiben** In Ordnung
3	**Spiegel** In Ordnung
4	**Karosserie** In Ordnung
5	**Stoßfänger** In Ordnung
6	**Kotflügel/Seitenteile** In Ordnung
7	**Motorhaube** In Ordnung
8	**Türen** In Ordnung
9	**Dach/Schiebedach** In Ordnung
	Beleuchtung
10	**Vorne** In Ordnung
11	**Seite** In Ordnung
12	**Hinten** In Ordnung
	Innenraum
13	**Allgemein** In Ordnung
14	**Sitze** In Ordnung
15	**Verkleidungen** In Ordnung

#	Position
16	**Armaturen** In Ordnung
17	**Bodenbeläge** In Ordnung
18	**Kofferraum** In Ordnung
19	**Klimaanlage** In Ordnung
20	**Fensterheber** In Ordnung
21	**Radio / Navi** In Ordnung
22	**Sonstige Funktionen** In Ordnung
	Räder
23	**Felgen** In Ordnung
24	**Reifen** In Ordnung
	Motorraum
25	**Motor** In Ordnung
26	**Motorraum/Kapselung** In Ordnung
27	**Auspuffanlage** In Ordnung
28	**Kupplung** In Ordnung
29	**Getriebe/Schaltung** In Ordnung
30	**Batterie** In Ordnung
	Achsen & Lenkung
31	**Vorderachse** In Ordnung
32	**Hinterachse** In Ordnung

#	Position
33	**Lenkung** In Ordnung
34	**Rahmen/Bodengruppe** In Ordnung
35	**Federn/Stoßdämpfer** In Ordnung
	Bremsen
36	**Betriebsbremsen** VA: Bremsbeläge: ca. 85 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Trommelbremse
37	**Feststellbremse** In Ordnung
38	**Bremsleitungen** In Ordnung
	Sonstiges
39	**Hauptuntersuchung (HU)** In Ordnung
40	**Fahrzeugunterlagen** In Ordnung
41	**Alle Schlüssel vorhanden** 2 Schlüssel vorhanden

EFFICIENT GRIP

EFFICIENT GRIP