AB BAUMANN
AUTOMOBILE GMBH

02237/9759520

office@ab-baumann-automobile.de

Gebrauchtwagen-Check

Volkswagen
Arteon (3H7)(03.2017->2020)

VIN	**519198**	Aktenzeichen	**25031**
Motorart	**Benzin**	Laufleistung	**47.478 km**
Leistung	**206 KW**	Erstzulassung	**05.03.2018**
Hubraum	**1.984 ccm**	Nächste HU	**06.2026**
Letzter Service	**27.06.2022/37.755 km**		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25031

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	11.02.2025 - 12:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Logo
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Generator 140 A
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- Kraftstofftank: 66 Ltr.
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (R-Line)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Longlife-Service
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 206 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- Progressivlenkung
- R-Line
- Rücksitzlehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbremse hinten
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lehnenverstellung elektrisch)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna / Alcantara
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitze: Top-Komfortsitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Fond
- Stoßfänger vorn R-Line
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Batterie 69 Ah
- Bremsscheiben hinten (310 mm x 22 mm)
- Bremsscheiben vorn (340 mm x 30 mm)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Silver Rise
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Klimazone: Nicht Heissland
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- LM-Felgen 8x20 (Rosario, grau matt)
- Metallic-Lackierung
- Motor 2,0 Ltr. - 206 kW TSI KAT (DJHC)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 245/35 R20 ..Y
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Top-Paket
- Türverkleidung Kunstleder
- Volkswagen Media Control

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Mangangrau Metallic Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	47.478 km
Nächste HU	06.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.

Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/35 R 20 95 Y
Profiltiefe	5.5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	245/35 R 20 95 Y
Profiltiefe	5.5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	245/35 R 20 95 Y
Profiltiefe	5.5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	245/35 R 20 95 Y
Profiltiefe	5.5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	117, 137 ✓
Motorhaube	137, 148 ✓
Kotflügel rechts	120, 135 ✓
Fahrertür	122, 143 ✓
Beifahrertür	127, 142 ✓
Fondtür links	125, 148 ✓
Dach	130, 142 ✓
Fondtür rechts	122, 140 ✓
Seitenwand links	119, 140 ✓
Seitenwand rechts	118, 137 ✓
Hinten mittig	115, 139 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Außenspiegel
Außenspiegelgehäuse verkratzt

Vorne mittig
unterhalb leicht verkratzt (kaum sichtbar bei stehendem Fahrzeug)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

#	Position
	Außenbereich
1	**Lackierung** In Ordnung
2	**Scheiben** In Ordnung
3	**Spiegel** Außenspiegelgehäuse rechts verkratzt
4	**Karosserie** In Ordnung
5	**Stoßfänger** Stoßstange vorne: unterhalb leicht verkratzt (kaum sichtbar bei stehendem Fahrzeug)

#	Position

6	**Kotflügel/Seitenteile** In Ordnung
7	**Motorhaube** In Ordnung
8	**Türen** In Ordnung
9	**Dach/Schiebedach** In Ordnung
	Beleuchtung
10	**Vorne** In Ordnung
11	**Seite** In Ordnung
12	**Hinten** In Ordnung
	Innenraum
13	**Allgemein** In Ordnung
14	**Sitze** In Ordnung
15	**Verkleidungen** In Ordnung
16	**Armaturen**

#	Position
	In Ordnung
17	**Bodenbeläge** In Ordnung
18	**Kofferraum** In Ordnung
19	**Klimaanlage** In Ordnung
20	**Fensterheber** In Ordnung
21	**Radio / Navi** In Ordnung
22	**Sonstige Funktionen** In Ordnung
	Räder
23	**Felgen** Felge v.r. + Felge h.r. Bordsteinschaden

24	**Reifen** In Ordnung
	Motorraum
25	**Motor** In Ordnung
26	**Motorraum/Kapselung** In Ordnung

#	Position
27	**Auspuffanlage** In Ordnung
28	**Kupplung** In Ordnung
29	**Getriebe/Schaltung** In Ordnung
30	**Batterie** In Ordnung
	Achsen & Lenkung
31	**Vorderachse** In Ordnung
32	**Hinterachse** In Ordnung
33	**Lenkung** In Ordnung
34	**Rahmen/Bodengruppe** In Ordnung
35	**Federn/Stoßdämpfer** In Ordnung
	Bremsen
36	**Betriebsbremsen** VA: Bremsbeläge: NEU / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O.
37	**Feststellbremse** In Ordnung
38	**Bremsleitungen** In Ordnung
	Sonstiges
39	**Hauptuntersuchung (HU)** In Ordnung
40	**Fahrzeugunterlagen** In Ordnung
41	**Alle Schlüssel vorhanden** 2 Schlüssel vorhanden