Gebrauchtwagen-Check

Fiat
Scudo (506) Kasten

VIN	**Z102543**	Aktenzeichen	**25101**
Motorart	**Diesel**	Laufleistung	**3.449 km**
Leistung	**106 kW**	Erstzulassung	**29.01.2024**
Hubraum	**1.997 ccm**	Nächste HU	**12.2026**
Letzter Service			

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25101

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	04.07.2025 - 15:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit 5"-Display, Bluetooth und DAB
- Audiosystem: Radio mit USB inkl. Bluetooth und DAB Radioempfang
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Funkschlüssel (2)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Laderaumtrennwand
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Luxury-Paket
- Radnabenabdeckungen schwarz 16"
- Radstand 3275 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifen 215/65 R16 ...T
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer H4
- Service-System: Connect Box (Mikro, Lautsprecher, Druckknopf SOS, SIM-Karte)
- Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne
- Sitz vorn links höhenverstellbar, mit Lendenwirbelstütze und Armlehne, Doppelsitzbank rechts Ablagen unter Sitzbank
- Sitze vorn mit Armlehnen und Kopfstützen
- Stahlfelgen 7x16
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Handschuhfach
- Tagfahrlicht
- Uni-Lackierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Connect-Paket
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Holzboden Laderaum mit Antirutschprofil und Seitenverkleidung (Holz) mit Radhausverkleidung
- Kofferraumleuchte LED (verstärkt)
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW Multijet KAT
- Schiebetür rechts

Zustand

Allgemeinzustand	neuwertig
Karosseriezustand	neuwertig
Innenraumzustand	sehr gut
Lackzustand	makellos
Lack	weiß Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	3.449 km
Nächste HU	12.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.

Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/65 R 16 C 109/107
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	Uniroyal
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	215/65 R 16 C 109/107
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Uniroyal
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	215/65 R 16 C 109/107
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	Uniroyal
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	215/65 R 16 C 109/107
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Uniroyal
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

AB BAUMANN AUTOMOBILE GMBH

02237/9759520

office@ab-baumann-automobile.de

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	53, 68 ✓
Motorhaube	60, 65 ✓
Kotflügel rechts	62, 69 ✓
Fahrertür	67, 74 ✓
Beifahrertür	66, 82 ✓
Dach	67, 76 ✓
Fondtür rechts	60, 65 ✓
Seitenwand links	63, 74 ✓
Seitenwand rechts	54, 69 ✓
Hinten mittig	65, 85 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⃠ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

#	Position
	Außenbereich
1	**Lackierung** In Ordnung
2	**Scheiben** In Ordnung
3	**Spiegel** In Ordnung
4	**Karosserie** In Ordnung
5	**Stoßfänger** In Ordnung
6	**Kotflügel/Seitenteile** In Ordnung
7	**Motorhaube** In Ordnung
8	**Türen** In Ordnung
9	**Dach/Schiebedach** In Ordnung
	Beleuchtung
10	**Vorne** In Ordnung
11	**Seite** In Ordnung
12	**Hinten** In Ordnung
	Innenraum
13	**Allgemein** In Ordnung
14	**Sitze** In Ordnung
15	**Verkleidungen** In Ordnung

#	Position
16	**Armaturen** In Ordnung
17	**Bodenbeläge** In Ordnung
18	**Kofferraum** In Ordnung
19	**Klimaanlage** In Ordnung
20	**Fensterheber** In Ordnung
21	**Radio / Navi** In Ordnung
22	**Sonstige Funktionen** In Ordnung
	Räder
23	**Felgen** In Ordnung
24	**Reifen** In Ordnung
	Motorraum
25	**Motor** In Ordnung
26	**Motorraum/Kapselung** In Ordnung
27	**Auspuffanlage** In Ordnung
28	**Kupplung** In Ordnung
29	**Getriebe/Schaltung** In Ordnung
30	**Batterie** In Ordnung
	Achsen & Lenkung
31	**Vorderachse** In Ordnung
32	**Hinterachse** In Ordnung

#	Position
33	**Lenkung** In Ordnung
34	**Rahmen/Bodengruppe** In Ordnung
35	**Federn/Stoßdämpfer** In Ordnung
	Bremsen
36	**Betriebsbremsen** VA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 95 % / Bremsscheiben i.O.
37	**Feststellbremse** In Ordnung
38	**Bremsleitungen** In Ordnung
	Sonstiges
39	**Hauptuntersuchung (HU)** In Ordnung
40	**Fahrzeugunterlagen** In Ordnung
41	**Alle Schlüssel vorhanden** 2 Schlüssel vorhanden

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11