



Kfz - Sachverständiger
Yavar Azadmanesh
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 022739919723
Mobil: 017684428976
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

Kfz - Sachverständiger Yavar Azadmanesh, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119

50169 Tünnich

Kerpen, den 05.12.2023

Gebrauchtwagencheck

2312YA349

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Gebrauchtwagencheck
01.12.2023 10:00 Uhr / Auftraggeber
04.12.2023 12:30 Uhr
AB Baumann Automobile GmbH
Röntgenstraße 119, 50169 Tünnich
Yavar Azadmanesh
Auftraggeber

Besichtigt durch
Anwesend



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh
Steuernummer: 203/5007/2205

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 114358 Km am 21.03.2023

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **Neu**

Bremsscheibe vorne: **I.O.**

Bremsbelag hinten: **ca. 50-60%**

Bremsscheibe hinten: **I.O**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	SUV
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	GLE -Klasse (BM 166)(04.2015->) / GLE 63 AMG 4Matic (166.074)
KBA-Nummer	1313/EQS
Fahrzeug-Ident-Nummer	62895
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 2
Erste / Letzte Zulassung	22.12.2016 / 21.07.2023
Hubraum / Leistung	5.461 cm³ / 410 kW
Motor	Motor 5,5 Ltr. - 410 kW V8 KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 8 / V-Motor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.345 / 3.050 / 705 kg
Länge / Breite / Höhe	4.819 / 1.935 / 1.796 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	3
Laufleistung abgelesen	133.122 km
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Zustand des Innenraumes	gepflegt
Besichtigungszustand	repariert, verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Yokohama	295/35 R21 107V BluEarth-Winter V905 XL RPB 3PMSF
2	Yokohama	295/35 R21 107V BluEarth-Winter V905 XL RPB 3PMSF
Reifenzustand		gut / Winter

Profiltiefe in mm

links	rechts
6,6	6,5
7	6,9

Serienausstattung

Active Curve System, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung), Aktive Motorhaube, AMG-Optic-/Styling-Paket 1, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel in Ledernachbildung Artico, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsanlage mit großen

Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), Bremsassistent, Bremssättel lackiert, Design- und Ausstattungslinie Standard, Edelstahlpedale Sportdesign, Einstiegsleisten (AMG), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), elektronisches Traktionssystem (ETS), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten AMG, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Infotainment-System: Mercedes me connect, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel schwarz, Intelligent Light System LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kraftstofftank: vergrößert, Lenkrad (AMG Performance), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellbezeichnung geändert (mit Code), Motor 5,5 Ltr. - 410 kW V8 KAT, Parameterlenkung, Radstand 2915 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitzheizung vorn, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

Ambiente-Beleuchtung, Anhängerkupplung, Audio-Navigationssystem: COMAND Online, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Fahrassistenten-Paket Plus, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Infotainment-System: Remote Online, Keyless Go Startanlage, Koffer-/Laderaumwanne, Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen), LM-Felgen 10x21 (AMG, Kreuzspeichen titangrau, glanzgedreht), Metallic-Lackierung, Night-Paket, Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche), Park-Paket, Seitenairbag (Sidebag) hinten, Smartphone integriert, Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System, Spiegel-Paket, Sport-Auspuffanlage (AMG Performance), Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus, Verbundsicherheitsglas VSG, 1.Reihe

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 01.12.2023 10:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug repariert, verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	150-170	µm
Kotflügel, vorn rechts	150-170	µm
Tür, vorn rechts	150-180	µm
Tür, hinten rechts	160-195	µm
Seitenwand, hinten rechts	150-175	µm
Heckklappe	170-180	µm
Seitenwand, hinten links	190-250	µm
Tür, hinten links	250-280	µm
Tür, vorn links	160-180	µm
Kotflügel, vorn links	150-170	µm
Dach	180-200	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

- Stoßstange vorne Erneuert.
- Seitenwand und Tür hinten links aufgrund von Kratzer Lackiert.
- Alle 4 Felgen mit leichten Beschädigungen.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 05.12.2023

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Diese Bewertung umfasst 13 Seiten inkl. 14 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links



Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links



Bild: 6 Motorraum



Bild: 7 Innenraum, vorn rechts



Bild: 8 Innenraum, hinten rechts



Bild: 9 Kofferraum



Bild: 10 Innenraum, hinten links



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links