



SBA
Kfz - Sachverständiger
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma
AB Baumann Automobile GmbH
Röntgenstraße 119
50169 Türrich

Kerpen, den 08.03.2024

Gebrauchtwagencheck

2403YA078

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Gebrauchtwagencheck
Auftrag vom / durch	05.03.2024 15:00 Uhr / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	07.03.2024 12:00 Uhr
Besichtigungsort	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Türrich
Besichtigt durch	Yavar Azadmanesh
Anwesend	Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh
Steuernummer: 203/5007/2205
USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 44894 Km am 18.01.2024

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **Neu**

Bremsscheibe vorne: **I.O.**

Bremsbelag hinten: **Neu**

Bremsscheibe: hinten: **I.O**

Es sind keine Unfallschäden bekannt und augenscheinlich konnte nichts festgestellt werden.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Cabriolet
Fabrikat	Abarth
Typ / Untertyp	500 Cabrio (150)(2010->) / 695 C Rivale 175th Anniversary n°0234
KBA-Nummer	1727/AJT
Fahrzeug-Ident-Nummer	88887
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	01.12.2017 / 17.11.2022
Hubraum / Leistung	1.368 cm³ / 132 kW
Motor	Motor 1,4 Ltr. - 132 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.145 / 1.460 / 315 kg
Länge / Breite / Höhe	3.660 / 1.627 / 1.485 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	4
Laufleistung abgelesen	44.996 km
Farbe	COLORE ESTERNO (BLU RIVA 682B /GRIGIO FERRARI 522B)
Lackzustand	gepflegt
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Zustand des Innenraumes	gepflegt
Besichtigungszustand	verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Vredestein	205/40 R17 84W Quatrac PRO XL FSL M+S
2	Vredestein	205/40 R17 84W Quatrac PRO XL FSL M+S
Reifenzustand		gut

Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	5,5
7,1	7,2

Serienausstattung

Adaptives Dämpfersystem an der Hinterachse (Frequenz Selective Damping), Adaptives Dämpfersystem an der Vorderachse (Frequenz Selective Damping), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antenne in Seitenfenster integriert, Anti-Blockier-System (ABS), Anzeigeinstrumente Sportdesign, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Carbon, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel verchromt, Beifahrerairbag abschaltbar, Bordcomputer, Bremsanlage: Brembo, Einparkhilfe elektronisch, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektrische Servolenkung Dual-Drive, Elektron. Differentialsperre, Elektron. Stabilitäts-

Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Faltdach elektrisch, Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7"), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Ladedruckanzeige, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen, Modellpflege, Motor 1,4 Ltr. - 132 kW, Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay, Nebelscheinwerfer, Positions-Memory für Beifahrersitz, Reifen-Reparaturkit, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Bicolore, Sport-Auspuffanlage Edelstahl (Akrapovic) Endrohre Carbon, Sport-Fahrwerk tiefergelegt, Sport-Pedalerie, Sportsitze Leder, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe außen verchromt, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bremssättel schwarz lackiert, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Mobile Online Dienste MirrorLink, Seitenscheiben hinten abgedunkelt, Sound-System Beats Audio

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 05.03.2024 15:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	125-168	µm
Kotflügel, vorn rechts	98-133	µm
Tür, vorn rechts	86-125	µm
Tür, hinten rechts	-	µm
Seitenwand, hinten rechts	98-167	µm
Heckklappe	146-173	µm
Seitenwand, hinten links	98-151	µm
Tür, hinten links	-	µm
Tür, vorn links	88-157	µm
Kotflügel, vorn links	98-126	µm
Dach	-	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

- Felge v.l. Bordsteinschäden.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 08.03.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker
Anerkannter und verbandsgeprüfter
KFZ-Sachverständiger
Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.

Diese Bewertung umfasst 13 Seiten inkl. 14 Fotos.



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links



Bild: 6 Innenraum, hinten links



Bild: 7 Motorraum



Bild: 8 Innenraum, vorn rechts



Bild: 9 Innenraum, hinten rechts



Bild: 10 Kofferraum



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links