



SBA
Kfz - Sachverständiger
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma
AB Baumann Automobile GmbH
Röntgenstraße 119
50169 Türrich

Kerpen, den 03.04.2024

Gebrauchtwagencheck

2404YA100

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Gebrauchtwagencheck
Auftrag vom / durch	02.04.2024 10:00 Uhr / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	02.04.2024 16:30 Uhr
Besichtigungsort	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Türrich
Besichtigt durch	Yavar Azadmanesh
Anwesend	Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh
Steuernummer: 203/5007/2205
USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei:

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **Neu**

Bremsscheibe vorne: **Neu**

Bremsbelag hinten: **Neu**

Bremsscheibe: hinten: **Neu**

Es sind keine Unfallschäden bekannt und augenscheinlich konnte nichts festgestellt werden.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Kombi/Coupé
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	RS 5 Sportback (F5)(02.2019->) / 2.9 TFSI quattro
KBA-Nummer	1860/AAx
Fahrzeug-Ident-Nummer	06756
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	31.10.2019 / 20.01.2023
Hubraum / Leistung	2.894 cm ³ / 331 kW
Motor	Motor 2,9 Ltr. - 331 kW V6 24V TFSI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / V-Motor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.795 / 2.320 / 525 kg
Länge / Breite / Höhe	4.783 / 1.866 / 1.387 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	86.973 km
Farbe	Mythoschwarz Metallic
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Zustand des Innenraumes	gepflegt
Besichtigungszustand	verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Kumho	275/30 ZR20 97Y PS71 XL FSL
2	Kumho	275/30 ZR20 97Y PS71 XL FSL
Reifenzustand		neu

Profiltiefe in mm

links	rechts
7,5	7,5
7,5	7,5

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustikglas Türscheiben vorn, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audi connect (Notruf- und Assistancesystem), Audi Drive Select, Audiosystem: Radio MMI mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion und Farbdisplay, AUX-IN-Anschluss, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Bremsassistent, Dachhimmel Stoff, schwarz, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus), Einstiegsleisten mit

Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay, Farbdisplay (6,5 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn, Fondsitze (3 Sitzplätze), Frontscheibe Akustikglas, Frontscheibe Verbundglas, Funkschlüssel, Fußmatten Velours, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen), Getränkehalter in Mittelkonsole, Glanz-Paket, Heckklappe mit Spoiler integriert, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Aluminium-Optik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten, Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale und Fußstütze in Edelstahl, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, RS-Schalensitze vorn, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert), Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitzheizung vorn, Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger RS-Version, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wegfahrsperrung (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

Audi connect (Internetbasierende Dienste), Audi Ringe und Schriftzüge schwarz glänzend, Audi Smartphone Interface, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory, Bremssättel Rot lackiert, Dynamiklenkung, Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist), Höchstgeschwindigkeit 280 km/h, Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon, Innenausstattung: Interieurelemente in Feinnappa, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung, LM-Felgen 9x20 (5-Arm-Trapezoid-Design, Anthrazit-Schwarz, glanzgedreht), Metallic-Lackierung, Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch, Optik-Paket Aluminium matt, RS-Sportabgasanlage, Sound-System Bang & Olufsen, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 02.04.2024 10:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	111-136	µm
Kotflügel, vorn rechts	100-110	µm
Tür, vorn rechts	111-119	µm
Tür, hinten rechts	113-124	µm
Seitenwand, hinten rechts	99-146	µm
Heckklappe	111-148	µm
Seitenwand, hinten links	117-132	µm
Tür, hinten links	109-123	µm
Tür, vorn links	118-129	µm
Kotflügel, vorn links	110-129	µm
Dach	125-130	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 03.04.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker
Anerkannter und verbandsgeprüfter
KFZ-Sachverständiger
Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.

Diese Bewertung umfasst 13 Seiten inkl. 14 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links



Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts




Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links




Bild: 6 Motorraum



Bild: 7 Innenraum, vorn rechts




Bild: 8 Innenraum, hinten rechts



Bild: 9 Kofferraum



Bild: 10 Innenraum, hinten links



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links