



SBA
Kfz - Sachverständiger
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119

50169 Türrich

Kerpen, den 18.04.2024

Gebrauchtwagencheck

2404YA099

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Anwesend

Gebrauchtwagencheck

02.04.2024 10:00 Uhr / Auftraggeber

02.04.2024 16:00 Uhr

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119, 50169 Türrich

Yavar Azadmanesh

Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh

Steuernummer: 203/5007/2205

USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 59343 Km am 15.09.2022

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **Neu**

Bremsscheibe vorne: **Neu**

Bremsbelag hinten: **I.O**

Bremsscheibe: hinten: **30-40%**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Coupé
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	RS 5 Coupe (F53) / 2.9 TFSI quattro
KBA-Nummer	1860/AAO
Fahrzeug-Ident-Nummer	06738
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	05.08.2019 / 16.03.2023
Hubraum / Leistung	2.894 cm ³ / 331 kW
Motor	Motor 2,9 Ltr. - 331 kW V6 24V TFSI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / V-Motor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.760 / 2.210 / 450 kg
Länge / Breite / Höhe	4.723 / 1.861 / 1.360 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	69.764 km
Farbe	Gletscherweiß Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	gut
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	gut
Zustand des Innenraumes	gepflegt
Besichtigungszustand	repariert, verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Continental	275/30 ZR20 (97Y) SportContact 6 AO XL FR
2	Continental	275/30 ZR20 (97Y) SportContact 6 AO XL FR
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
5,9	5,8
4,9	4,6

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustikglas Türscheiben vorn, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Audi Drive Select, AUX-IN-Anschluss, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Bremsassistent, Dachhimmel Stoff, schwarz, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System:

City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Farbdisplay (6,5 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe Akustikglas, Frontscheibe Verbundglas, Funkschlüssel, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen), Getränkehalter in Mittelkonsole, Glanz-Paket, Heckklappe mit Spoiler integriert, Heckklappenöffnung automatisch, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Aluminium-Optik, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Race, Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 2-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten, Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,9 Ltr. - 331 kW V6 24V TFSI KAT (DECA), Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale und Fußstütze in Edelstahl, Reifen-Reparaturkit, RS-Schalensitze vorn, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert), Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Sitzheizung vorn, Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger RS-Version, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

Audi connect (Internetbasierende Dienste), Audi Ringe und Schriftzüge schwarz glänzend, Audi Smartphone Interface, Bremssättel Rot lackiert, Dynamiklenkung, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen, Komfort-Paket RS, Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung, LM-Felgen 9x20 (5-Arm-Trapezoid-Design, Anthrazit-Schwarz, glanzgedreht), Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch, Optik-Paket Aluminium matt, Perleffekt-Lackierung, Radioempfang digital (DAB), Reifendruck-Kontrollsystem, RS-Sportabgasanlage, Rückfahrkamera, Sound-System Bang & Olufsen, Sportdifferential, USB-Schnittstelle für Fondpassagiere, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 02.04.2024 10:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug repariert, verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	380-520	µm
Kotflügel, vorn rechts	102-129	µm
Tür, vorn rechts	116-134	µm
Tür, hinten rechts	-	µm
Seitenwand, hinten rechts	103-139	µm
Heckklappe	101-131	µm
Seitenwand, hinten links	100-140	µm
Tür, hinten links	-	µm
Tür, vorn links	129-138	µm
Kotflügel, vorn links	100-126	µm
Dach	134-145	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

- Stoßstange und Motorhaube vorne aus kosmetischen Gründen Nachlackiert.
- Stoßstange hinten kratzer.
- Felgen mit Bordsteinschäden Versehen.(siehe Bilder)
- Reifen v.r. Beschädigt.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 18.04.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker
Anerkannter und verbandsgeprüfter
KFZ-Sachverständiger
Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.

Diese Bewertung umfasst 14 Seiten inkl. 16 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links




Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links




Bild: 6 Innenraum, hinten links



Bild: 7 Motorraum



Bild: 8 Innenraum, vorn rechts



Bild: 9 Innenraum, hinten rechts



Bild: 10 Kofferraum



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links



Bild: 15 Beschädigung Reifen/ Felge vorn rechts



Bild: 16 Kratzer Stoßstange hinten rechts