

Gebrauchtwagen-Check



Audi
RS 5 Coupe (F53)

VIN	906738	Aktenzeichen	24053
Motorart	Benzin	Laufleistung	69.794 km
Leistung	331 kW	Erstzulassung	05.08.2019
Letzter Service	15.09.2022/59.343 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
24053

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	19.03.2025 - 16:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Akustikglas Türscheiben vorn
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- ✓ Audi Drive Select
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel asphärisch, rechts
- ✓ Außenspiegel schwarz
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ AUX-IN-Anschluss
- ✓ Batterie 75 Ah
- ✓ Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremsscheiben hinten (330 mm x 22 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (375 mm x 36 mm)
- ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- ✓ Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- ✓ Farbdisplay (6,5 Zoll)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Frontscheibe Akustikglas
- ✓ Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Funkschlüssel
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Generator 100-150 A
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Getränkehalter in Mittelkonsole
- ✓ Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- ✓ Glanz-Paket
- ✓ Heckklappe mit Spoiler integriert
- ✓ Heckklappenöffnung automatisch
- ✓ Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckspoiler
- ✓ Innenausstattung: Aluminium-Optik
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Race
- ✓ Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ Komfortschaltung elektr. Fensterheber / Schiebedach
- ✓ Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- ✓ Kopfstützen hinten
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Licht-Paket
- ✓ Longlife-Service
- ✓ Make-up-Spiegel beleuchtet
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Motor 2,9 Ltr. - 331 kW V6 24V TFSI KAT (DECA)
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ RS-Schalensitze vorn
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- ✓ Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Stoßfänger RS-Version
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Universal-Schnittstelle Bluetooth
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Audi Ringe und Schriftzüge schwarz glänzend
- ✓ Audi Smartphone Interface
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- ✓ Bremssättel Rot lackiert
- ✓ Dynamiklenkung
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- ✓ Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- ✓ Komfort-Paket RS
- ✓ Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- ✓ LM-Felgen 9x20 (5-Arm-Trapezoid-Design, Anthrazit-Schwarz, glanzgedreht)
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- ✓ Optik-Paket Aluminium matt
- ✓ Perleffekt-Lackierung
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Reifen 275/30 R20 ..Y
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ RS-Sportabgasanlage
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- ✓ Sound-System Bang & Olufsen
- ✓ Sportdifferential
- ✓ USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Gletscherweiß Metallic Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	69.794 km

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	275/30 ZR20 97Y
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	275/30 ZR20 97Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	275/30 ZR20 97Y
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	275/30 ZR20 97Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	100, 126 ✓
Motorhaube	380, 520 ⚠
Kotflügel rechts	102, 129 ✓
Fahrertür	129, 138 ✓
Beifahrertür	116, 134 ✓
Dach	134, 145 ✓
Seitenwand links	100, 140 ✓
Seitenwand rechts	103, 139 ✓
Hinten mittig	101, 131 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht 🟡 zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht 🚫 nicht messbar

Reparierte Vorschäden

rep. Frontschaden (Motorhaube instandgesetzt + lackiert / Stoßstange neu / Kühler + Lüfter neu)

Anstoß-/Schadenbereich



Hinten rechts

Minimaler Kratzer Diffusor über dem Endrohr (ca. 3cm)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange h.r.: Minimaler Kratzer Diffusor über dem Endrohr (ca. 3cm)



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Beleuchtung

10 Vorne

In Ordnung

11 Seite

In Ordnung

12 Hinten

Position

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

16 **Armaturen**

In Ordnung

17 **Bodenbeläge**

In Ordnung

18 **Kofferraum**

In Ordnung

19 **Klimaanlage**

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**

Felge v.l. / h.l. Klarlackabplatzer / Felge v.r. Bordsteinkratzer



Position



24 **Reifen**

Reifen v.r. Felgenschutzkante beschädigt



Motorraum

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

Position

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: NEU / Bremsscheiben NEU / HA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

vor Auslieferung NEU

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden





