



SBA
Kfz - Sachverständiger
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119

50169 Türrich

Kerpen, den 11.04.2024

Gebrauchtwagencheck

2404YA107

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch
Anwesend

Gebrauchtwagencheck

09.04.2024 15:00 Uhr / Auftraggeber

10.04.2024 10:00 Uhr

AB Baumann Automobile GmbH

Röntgenstraße 119, 50169 Türrich

Yavar Azadmanesh

Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh

Steuernummer: 203/5007/2205

USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

Funktionsprüfung der Komfortelektronik:

- Fensterheber
- Beleuchtung
- Klimaanlage
- Navigation
- etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 23927 am 16.05.2023

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne:**70-80 %**

Bremsscheibe vorne: **I.O.**

Bremsbelag hinten:**70-80 %**

Bremsscheibe: hinten: **I.O**

Es sind keine Unfallschäden bekannt und augenscheinlich konnte nichts festgestellt werden.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Jeep
Typ / Untertyp	Wrangler / Sahara
KBA-Nummer	1726/ACE
Fahrzeug-Ident-Nummer	30031
Erste / Letzte Zulassung	30.07.2020 / 12.05.2021
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 200 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 200 kW T-GDI KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	2.013 / 2.494 kg
Länge / Breite / Höhe	4.882 / 1.894 / 1.881 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	32.583 km
Farbe	Firecracker Red C/C
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	durchschnittlich
Zustand des Innenraumes	gepflegt
Besichtigungszustand	verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Yokohama	LT255/70 R18 117/114S Geolandar A/T G015	7,9	7,7
2	Yokohama	LT255/70 R18 117/114S Geolandar A/T G015	7,8	7,9
Reifenzustand		gut		

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Command-Trac (Allrad), Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4"), Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (8-Stufen), Heckleuchten LED, Info-Center (EVIC) mit 7"-Display, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe,

Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, LM-Felgen, Matrix-LED-Scheinwerfer, Motor 2,0 Ltr. - 200 kW T-GDI KAT, Nebelscheinwerfer LED, Parkpilotsystem hinten, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 3008 mm, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Reserverad-Abdeckung, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Servolenkung, Sound-System Alpine Premium, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Off-Road-Design, Tagfahrlicht LED, Trittbretter seitlich, Türgriff außen Wagenfarbe, Unterfahrschutz, Verglasung hinten abgedunkelt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Differentialsperre (Hinterachse), Fußmatten Allwetter, Sitzheizung vorn, Softtop Sky One-Touch, Sonderlackierung, Technologie-Paket

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 09.04.2024 15:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	163-201	µm
Kotflügel, vorn rechts	149-163	µm
Tür, vorn rechts	176-201	µm
Tür, hinten rechts	182-198	µm
Seitenwand, hinten rechts	202-216	µm
Heckklappe	176-215	µm
Seitenwand, hinten links	181-213	µm
Tür, hinten links	184-200	µm
Tür, vorn links	195-205	µm
Kotflügel, vorn links	146-215	µm
Dach		µm

**Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.
(US Fahrzeuge Werte bis 300µm)**

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 11.04.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker
Anerkannter und verbandsgeprüfter
KFZ-Sachverständiger
Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.

Diese Bewertung umfasst 13 Seiten inkl. 14 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links



Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links



Bild: 6 Motorraum



Bild: 7 Innenraum, vorn rechts



Bild: 8 Innenraum, hinten rechts



Bild: 9 Kofferraum



Bild: 10 Innenraum, hinten links



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links