



SBA
Kfz - Sachverständiger
Kerpener Straße 149
50170 Kerpen

Tel: 02273/99 19 723
Mail: Info@sba-kerpen.de
Web: www.sba-kerpen.de

SBA Kfz - Sachverständiger, Kerpener Straße 149, 50170 Kerpen

Firma
AB Baumann Automobile GmbH
Röntgenstraße 119
50169 Türrich

Kerpen, den 11.04.2024

Gebrauchtwagencheck

2404YA106

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Gebrauchtwagencheck
Auftrag vom / durch	09.04.2024 15:00 Uhr / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	10.04.2024 10:00 Uhr
Besichtigungsort	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Türrich
Besichtigt durch	Yavar Azadmanesh
Anwesend	Auftraggeber



Bankverbindung:

Bank: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE67370502991162141754
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: Yavar Azadmanesh
Steuernummer: 203/5007/2205
USt-IdNr: DE 348991608

Zusammenfassung des Gebrachtwagenchecks:

-
- Fensterheber
 - Beleuchtung
 - Klimaanlage
 - Navigation
 - etc.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Letzter Service bei: 5845 Km am 22.05.2023

Bremsanlage:

Bremsbelag vorne: **80%**

Bremsscheibe vorne: **I.O.**

Bremsbelag hinten: **80%**

Bremsscheibe: hinten: **I.O**

Es sind keine Unfallschäden bekannt und augenscheinlich konnte nichts festgestellt werden.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	SUV
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Peugeot
Typ / Untertyp	3008 (07.2016->) / Hybrid 225 GT
KBA-Nummer	3003/BBT
Fahrzeug-Ident-Nummer	62450
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 2
Erste / Letzte Zulassung	09.06.2022 / 09.06.2022
Hubraum / Leistung	1.598 cm ³ / 133 kW
Motor	Hybrid 165 kW (Motor 1,6 Ltr. - 133 kW)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Hybrid / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.838 / 2.290 / 452 kg
Länge / Breite / Höhe	4.447 / 1.841 / 1.624 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	1
Laufleistung abgelesen	15.118 km
Farbe	LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU/METALLIC KLARLACK
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	gut
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Karosseriezustand	gut
Zustand des Fahrwerkes	gut
Zustand des Innenraumes	gepflegt
Besichtigungszustand	verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Michelin	225/50 R19 96V E Primacy S1
2	Michelin	225/50 R19 96V E Primacy S1
Reifenzustand		gut

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
5,9	6,1

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay, Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay, Audiosystem RCC (Radio/CD-Player MP3-fähig), Auspuffanlage (Doppelauspuffblende) mit Endrohre verchromt, Auspuffblende (Chrom), Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel mit Chromblende, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Dachfarbe schwarz, Dachhimmel

schwarz, Dachreling (Aluminium), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 81 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch), Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrmoduswechsler, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterrahmen mit Chromblende, Frontschürze verchromt, Full-LED-Paket, Fußraumleuchte vorn LED, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter vorn, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, 3D-Optik, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenausstattung: Dekoreinlagen in Alcantara, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Kartentasche an Vordersitze, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite, Kombiinstrument digital, Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (i-Cockpit Amplify), Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, Kopfstützen hinten (3-fach), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Leseleuchten vorn und hinten, 2 Deckenleuchten hinten, Licht- und Regensensor, LM-Felgen, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste MirrorLink und AppinCar (Mirror Screen), Modellpflege, Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2675 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Start/Stop-Anlage, Startanlage Keyless System, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Türzierleisten verchromt, USB-Anschluss im Fond, Verzurrösen Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch, Zierleisten Kühlergrill (Chrom)

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Easy-Paket, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Ladevorrichtung On-Board-Lader 7,4 kW, Metallic-Lackierung, Panorama-Schiebedach mit Intervallschaltung und Einklemmschutz, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa rot, Sound-System Focal, Voll-Leder-Paket

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Bewertung wurde am 09.04.2024 15:00 erteilt.

Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verkehrssicher, fahrbereit, Testlauf durchgeführt, Testfahrt durchgeführt.

Das Fahrzeug ist uneingeschränkt fahr- und einsatzbereit.

Protokoll zur Lackschichtmessung:

Motorhaube	89-97	µm
Kotflügel, vorn rechts	86-106	µm
Tür, vorn rechts	87-98	µm
Tür, hinten rechts	99-106	µm
Seitenwand, hinten rechts	90-101	µm
Heckklappe	-	µm
Seitenwand, hinten links	92-99	µm
Tür, hinten links	85-100	µm
Tür, vorn links	87-100	µm
Kotflügel, vorn links	91-98	µm
Dach	133-146	µm

Alle Werte kleiner oder gleich 200µm sind Werksseitige Lackierungen.

Laufleistungstypische Gebrauchsspuren wie minimale Kratzer und Dellen vorhanden.

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kerpen, 11.04.2024

Der Sachverständige
Yavar Azadmanesh



Staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker
Anerkannter und verbandsgeprüfter
KFZ-Sachverständiger
Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.

Diese Bewertung umfasst 13 Seiten inkl. 14 Fotos.



Bild: 1 Gesamtansicht vorn links



Bild: 2 Gesamtansicht vorn rechts



Bild: 3 Gesamtansicht hinten rechts



Bild: 4 Gesamtansicht hinten links



Bild: 5 Innenraum, vorn links




Bild: 6 Motorraum



Bild: 7 Innenraum, vorn rechts



Bild: 8 Innenraum, hinten rechts



Bild: 9 Kofferraum



Bild: 10 Innenraum, hinten links



Bild: 11 Reifen / Felge vorn links



Bild: 12 Reifen / Felge vorn rechts



Bild: 13 Reifen / Felge hinten rechts



Bild: 14 Reifen / Felge hinten links