

Gebrauchtwagen-Check



Mercedes-Benz
A -Klasse (BM 177)

VIN **N134308**
Motorart **Benzin**
Leistung **285 KW**
Hubraum **1.991 ccm**
Letzter Service **29.07.2024/70.110 km**

Aktenzeichen **24147**
Laufleistung **70.199 km**
Erstzulassung **25.05.2020**
Nächste HU **06.2025**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
24147

Fahrzeugwert

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	11.09.2024
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Design- und Ausstattungslinie Standard
- ✓ Digitales Instrumenten-Display
- ✓ Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- ✓ Edelstahlpedale Sportdesign
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- ✓ Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- ✓ Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Fußmatten AMG
- ✓ Getränkehalter vorn (doppelt)
- ✓ Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- ✓ Innenhimmel schwarz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Keyless Go Startanlage
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- ✓ Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Lenkrad (Leder Nappa)
- ✓ Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- ✓ Licht- und Sicht-Paket
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Media-Display
- ✓ Mercedes-Benz Notrufsystem
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 285 kW CGI KAT
- ✓ Regen-/Lichtsensoren
- ✓ Reifen 245/35 R19 .W
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) vorn
- ✓ Sicherheitsgurte rot
- ✓ Sitz-Komfort-Paket
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sport-Fahrwerk (AMG)
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Touchpad (Mittelkonsole)
- ✓ USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung

- ✓ Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Änderungsjahr mit Code 800
- ✓ Antenne für Telefon (GPS)
- ✓ Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- ✓ Außenspiegel schwarz lackiert
- ✓ Diebstahl-Warnanlage
- ✓ Diebstahlschutz-Paket
- ✓ Einstiegsleisten beleuchtet
- ✓ Fahrassistenz-Paket
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb
- ✓ Hinterachse: Vierlenker
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- ✓ Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Kamerasystem 360 Grad
- ✓ Klimaautomatik (Thermotronic)
- ✓ Konnektivität-Paket
- ✓ Kotflügelverbreiterung
- ✓ Kraftstofftanksystem für Euronorm 6d
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, galvanisiert
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- ✓ Multibeam LED
- ✓ Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP)
- ✓ Navigation Premium-Paket
- ✓ Navigationssystem: Festplattennavigation
- ✓ Night-Paket (AMG)
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Panorama-Schiebedach
- ✓ Park-Paket mit 360° Kamera
- ✓ PRE-SAFE-System Plus
- ✓ R4-Ottomotor M 139 - AMG
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- ✓ Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- ✓ Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- ✓ Surround-System Burmester
- ✓ Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
- ✓ Vorrüstung Digitales Radio
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- ✓ Vorteils-Paket
- ✓ Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	MOUNTAINGRAU - MET. Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	70.199 km
Nächste HU	06.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/40 R 18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Michelin
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	245/40 R 18
Profiltiefe	5.5 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	245/40 R 18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Michelin
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	245/40 R 18
Profiltiefe	5.5 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Winter


Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Reparierte Vorschäden

rep. Schaden v.r.: Kotflügel v.r. neu + Türe v.r. einlackiert wegen Farbangleichung + Spot-Repair
Stoßstange v.r. (Schadensbilder vorhanden) / Türe v.l. aus kosmetischen Gründen nachlackiert (ca. 197 - 209 mü)

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne rechts

Stoßstange v.r. Mikro Kratzer am Lufteinlass

Hinten mittig

Stoßstange hinten Kratzer an Ladekante (ca. 3cm)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich	
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger Stoßstange v.r. Mikro Kratzer am Lufteinlass / Stoßstange hinten Kratzer an Ladekante (ca. 3cm)
	
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen In Ordnung
9	Dach/Schiebedach In Ordnung

Position

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
Felge v.r. kleiner Bordsteinkratzer

Position



24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

Position

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: NEU / Bremsscheiben NEU / HA: Bremsbeläge: NEU / Bremsscheiben NEU

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden







