

Gebrauchtwagen-Check



Nissan
Qashqai (J12)

VIN	1135991	Aktenzeichen	25038
Motorart	Benzin	Laufleistung	36.986 km
Leistung	103 KW	Erstzulassung	22.08.2022
Hubraum	1.332 ccm	Nächste HU	08.2025
Letzter Service	13.08.2024/29.600 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25038

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	25.02.2025 - 12:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Audiosystem
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem mit Around View Monitor
- ✓ Auto-Hold-Funktion
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung
- ✓ Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- ✓ Dachantenne im Haihäufschlossen-Design
- ✓ Dachhimmel hellgrau
- ✓ Diebstahl-Warnanlage
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremsengriff
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung)
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- ✓ Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fahrmodusshalter
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board)
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Handschuhfach beleuchtet
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kamerasystem Around View
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Keyless-Entry
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kniepolster Mittelkonsole seitlich
- ✓ Kofferraumbeleuchtung
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Lackierung Solid Red
- ✓ Lastenverankerung / Verzurrösen
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ Leseleuchten vorn und hinten
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mild-Hybrid 103 kW (Motor 1,3 Ltr. - 103 kW DIG-T MHEV)
- ✓ Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- ✓ Motor 1,3 Ltr. - 103 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)
- ✓ Multimedia-System Nissan Connect
- ✓ Navigationssystem
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Nebelschlussleuchte LED
- ✓ Notbrems-Warnblinkautomatik
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radstand 2666 mm
- ✓ Reifen 235/55 R18 ...V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitz geteilt/klappbar
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)
- ✓ Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Schließ-/Startsystem intelligent key
- ✓ Seitenairbag
- ✓ Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- ✓ Service-System: Amazon Alexa
- ✓ Service-System: Google Services
- ✓ Service-System: Nissan Connect Services
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sprachbediensystem Spracherkennung
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- ✓ Steuer-AV Ausstattungs-Niveau N-Connecta
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (9 Zoll) in Mittelkonsole
- ✓ USB-Anschluss im Fond
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt
- ✓ Verwendung von Spezialwerkzeug Kalibriervorrichtung (Einstellung Kamera)

Sonderausstattung

- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Design-Paket
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Winter-Paket

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	GUN METALLIC (M) Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	36.986 km
Nächste HU	08.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/55 R 18
Profiltiefe	5.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/55 R 18
Profiltiefe	6.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/55 R 18
Profiltiefe	5.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	235/55 R 18
Profiltiefe	6.5 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	94, 117 ✓
Motorhaube	111, 130 ✓
Kotflügel rechts	95, 118 ✓
Fahrertür	115, 129 ✓
Beifahrertür	100, 111 ✓
Fondtür links	111, 124 ✓
Dach	110, 129 ✓
Fondtür rechts	97, 114 ✓
Seitenwand links	197, 217 ⚠️
Seitenwand rechts	105, 130 ✓

Legende: ⚠️ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠️ zweite Lackschicht ⚠️ dünne Spachtelschicht ⚠️ dicke Spachtelschicht ⚠️ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Seitenteil h.l. aus kosmetischen Gründen (Kratzern) nachlackiert

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 75 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden







