

# Gebrauchtwagen-Check



Audi  
S3 Lim. (8YS)

VIN	<b>082556</b>	Aktenzeichen	<b>25042</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>82.118 km</b>
Leistung	<b>228 kW</b>	Erstzulassung	<b>03.03.2021</b>
Hubraum	<b>1.984 ccm</b>	Nächste HU	<b>03.2026</b>
Letzter Service	<b>07.06.2024/59.343 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25042

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	07.03.2025 - 12:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Ablage- und Gepäckraum-Paket
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- ✓ Audi Drive Select
- ✓ Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- ✓ Bremsscheiben hinten (310 mm x 22 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (340 mm x 30 mm)
- ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz
- ✓ Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- ✓ Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- ✓ Frontscheibe Akustikglas
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- ✓ Gepäcksicherungsnetz
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- ✓ Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- ✓ Innenausstattung: Aluminium-Optik
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Spektrum
- ✓ Innenausstattung: Farbnaht Rot
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kindersicherung elektr. betätigt
- ✓ Kofferraumbelag
- ✓ Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Longlife-Service
- ✓ Make-up-Spiegel beleuchtet
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Fach
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TFSI
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TFSI KAT (DNFB)
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektro-mechanisch
- ✓ Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- ✓ Progressivlenkung
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Reifen 225/40 R18 ..W
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- ✓ Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- ✓ Sport-Fahrwerk S-line
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Stoßfänger Sport-Design (S-line, in Wagenfarbe)
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Türarmlehnen in Kunstleder
- ✓ Universal-Schnittstelle Bluetooth
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)

### Sonderausstattung

- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Audi Smartphone Interface
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Batterie 68 Ah
- ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- ✓ Bremssättel Rot lackiert
- ✓ Business-Paket
- ✓ Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- ✓ Frontkamera (Scheibe)
- ✓ Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Hinterachse: Vierlenker
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- ✓ Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- ✓ LM-Felgen 8x19 (5-Y-Arm-Struktur, titangrau matt, glanzgedreht)
- ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer
- ✓ Motorsound-System
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- ✓ Raucher-Paket
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- ✓ Sound-System Bang & Olufsen
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Daytonagrau Perleffekt Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	3
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	82.118 km
Nächste HU	03.2026

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	235/35 R 19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	235/35 R 19
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	235/35 R 19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Sommer


### Reifen hinten links

Dimension	235/35 R 19
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Nexen
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	123, 140 ✓
Motorhaube	118, 139 ✓
Kotflügel rechts	119, 140 ✓
Fahrertür	129, 150 ✓
Beifahrertür	131, 156 ✓
Fondtür links	127, 148 ✓
Dach	119, 151 ✓
Fondtür rechts	132, 156 ✓
Seitenwand links	122, 155 ✓
Seitenwand rechts	110, 152 ✓
Hinten mittig	117, 138 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

## Anstoß-/Schadenbereich



### **Hinten mittig**

Heckklappe Delle + kleinem Lackschaden

### **Windschutzscheibe**

minimale Steinschläge (Microsteinschläge - Laufleistungsbedingt)

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

##### 1 Lackierung

In Ordnung

##### 2 Scheiben

Windschutzscheibe: minimale Steinschläge (Microsteinschläge - Laufleistungsbedingt)



##### 3 Spiegel

In Ordnung

##### 4 Karosserie

Kofferraumklappe: Delle + kleinem Lackschaden

# Position



5 **Stoßfänger**  
In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**  
In Ordnung

7 **Motorhaube**  
In Ordnung

8 **Türen**  
In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**  
In Ordnung

### Beleuchtung

10 **Vorne**  
In Ordnung

11 **Seite**  
In Ordnung

12 **Hinten**  
In Ordnung

### Innenraum

13 **Allgemein**  
In Ordnung

14 **Sitze**  
In Ordnung

15 **Verkleidungen**

# **Position**

In Ordnung

16 **Armaturen**

In Ordnung

17 **Bodenbeläge**

In Ordnung

18 **Kofferraum**

In Ordnung

19 **Klimaanlage**

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**

Felge v.r. und h.r. leicht verschrammt



24 **Reifen**

In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**

In Ordnung

# **Position**

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

30 **Batterie**  
In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

33 **Lenkung**  
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 40 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden







