

Gebrauchtwagen-Check



Ford
Focus Turnier (CGE)

VIN	G33556	Aktenzeichen	25043
Motorart	Benzin	Laufleistung	28.493 km
Leistung	206 kW	Erstzulassung	10.02.2023
Hubraum	2.261 ccm	Nächste HU	02.2026
Letzter Service	01.03.2024/16.054 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25043

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	10.03.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- ✓ Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antischlupfregelung (ASR)
- ✓ Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bodenleuchte im Außenspiegel
- ✓ Body-Styling-Paket
- ✓ Bord-/Verbrauchscomputer
- ✓ Bremssättel Rot lackiert
- ✓ Dachhimmel Stoff, dunkel
- ✓ Dachreling schwarz
- ✓ Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- ✓ Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- ✓ Doppelendrohr Auspuffanlage
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Differentialsperre (EDS)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Ablendautomatik)
- ✓ Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- ✓ Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- ✓ Farbdisplay (8 Zoll)
- ✓ Farbdisplay für Bordcomputer
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- ✓ Ford SYNC 3 mit Navigation
- ✓ FordPass Connect inkl. eCall
- ✓ Fußmatten Velours mit Ziernähte
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- ✓ Innenspiegel mit Ablendautomatik
- ✓ Intelligent Protection System (IPS)
- ✓ Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ KeyFree-System
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- ✓ Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- ✓ Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- ✓ Mittelkonsole Premium
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 2,3 Ltr. - 206 kW EcoBoost KAT
- ✓ My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- ✓ Parkpilotsystem vorn und hinten
- ✓ Pedale Aluminium
- ✓ Power KeyFree-Startfunktion
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Reifen 235/40 R18 ..Y
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera mit Split View
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- ✓ Schaltpunktanzeige
- ✓ Scheibenbremse hinten
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- ✓ Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- ✓ Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- ✓ Schwellerverbreiterung
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektrisch
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar (12-fach)
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel
- ✓ Sperrdifferential
- ✓ Sport-Fahrwerk
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Sportsitze vorn (Recaro) Teilleder Dinamica
- ✓ Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Stoßfänger Sport-Ausführung
- ✓ Styling-Paket
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓ Zwischengas-Funktion

Sonderausstattung

- ✓ Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- ✓ Anhängerkupplung Vorbereitung
- ✓ Bremskraftverstärker elektrisch
- ✓ Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- ✓ Fahrassistenz-Paket
- ✓ Fahrassistenz-System: Active City Stop
- ✓ Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- ✓ Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Hinterachsaufhängung - Stufe 2
- ✓ Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Multifunktionsarmlehne im Fond
- ✓ Panorama-Schiebedach elektrisch
- ✓ Produktionsstätte: Deutschland (Saarlouis)
- ✓ Raucher-Paket
- ✓ Reserverad als Notrad
- ✓ Sicht-Paket
- ✓ Sound-System Bang & Olufsen Play
- ✓ Sound-System Premium (10 Lautsprecher)
- ✓ Subwoofer
- ✓ Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- ✓ Wendematte Gepäckraum
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Obsidian-Schwarz Metallic Mineraleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	28.493 km
Nächste HU	02.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	112, 133 ✓
Motorhaube	119, 140 ✓
Kotflügel rechts	112, 142 ✓
Fahrertür	119, 140 ✓
Beifahrertür	132, 167 ✓
Fondtür links	123, 147 ✓
Fondtür rechts	118, 139 ✓
Seitenwand links	118, 143 ✓
Seitenwand rechts	120, 137 ✓
Hinten mittig	118, 135 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Hinten mittig

Kratzer Ladekante

Seitenwand rechts

minimaler Oberflächenkratzer Radlauf

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange hinten: Kratzer Ladekante



6 Kotflügel/Seitenteile

Seitenteil h.r.: minimaler Oberflächenkratzer Radlauf

Position



7 **Motorhaube**
In Ordnung

8 **Türen**
In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**
In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**

Position

In Ordnung

18 **Kofferraum**

In Ordnung

19 **Klimaanlage**

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**

3 Felgen Bordsteinschäden (ausgebessert mit Lackstift)



Position



24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

Position

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden







