


Gebrauchtwagen-Check



Ford
Focus Lim. (CEW)

VIN	FU15675	Aktenzeichen	25053
Motorart	Benzin	Laufleistung	60.787 km
Leistung	110 kW	Erstzulassung	13.10.2015
Hubraum	1.498 ccm	Nächste HU	10.2025
Letzter Service	15.09.2024/56.778 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25053

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	24.03.2025 - 11:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Batterie 52 Ah
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- ✓ Coming-Home-Lichtfunktion
- ✓ Dachhimmel Stoff
- ✓ Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- ✓ Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- ✓ Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- ✓ Fahrzeugschlüssel klappbar
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- ✓ Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Fußraumleuchte vorn
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Handbremshebelgriff Leder
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Intelligent Protection System (IPS)
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Kopfstützen vorn verstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- ✓ Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte vorn
- ✓ Leseleuchten im Fond
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- ✓ Mittelkonsole Premium
- ✓ Modellpflege
- ✓ My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- ✓ Power KeyFree-Startfunktion
- ✓ Produktionsstätte: Deutschland (Saarlouis)
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- ✓ Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektrisch
- ✓ Sicht-Paket
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- ✓ Wärmeschutzverglasung
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- ✓ Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- ✓ Zusatzheizung

Sonderausstattung

- ✓ Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- ✓ Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- ✓ Bodenleuchte im Außenspiegel
- ✓ Bremsattel lackiert (Farbe nach Wahl)
- ✓ Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- ✓ Easy-Driver-Paket 2
- ✓ Fahrassistenz-System: Active City Stop
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- ✓ Ford SYNC 2 mit Navigation
- ✓ Frontscheibe Akustikglas
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Frontspoiler
- ✓ Fzg. ohne Spurhalteassistent
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ KeyFree-System
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ LM-Felgen 7x17 (5x2-Speichen)
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- ✓ Parkpilotsystem vorn und hinten
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Reifen 215/50 R17 ..W
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach)
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sound-System Sony Premium
- ✓ Sport-Paket
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- ✓ Winter-Paket

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Candy-Rot Metallic Perlmutter-Effekt (3-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	60.787 km
Nächste HU	10.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/50 R 17 95 W
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Radar
Art	Ganzjahr
Bemerkung	NEUE REIFEN

Reifen hinten rechts

Dimension	215/50 R 17 95 W
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Radar
Art	Ganzjahr
Bemerkung	NEUE REIFEN



Reifen vorne links

Dimension	215/50 R 17 95 W
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Radar
Art	Ganzjahr
Bemerkung	NEUE REIFEN


Reifen hinten links

Dimension	215/50 R 17 95 W
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Radar
Art	Ganzjahr
Bemerkung	NEUE REIFEN

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (μm)
Kotflügel links	127, 142 ✓
Motorhaube	139, 153 ✓
Kotflügel rechts	120, 140 ✓
Fahrertür	119, 147 ✓
Beifahrertür	123, 158 ✓
Fondtür links	122, 156 ✓
Dach	142, 156 ✓
Fondtür rechts	118, 156 ✓
Seitenwand links	118, 149 ✓
Seitenwand rechts	122, 156 ✓
Hinten mittig	107, 118 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne rechts

Stoßstange unterhalb verkratzt

Vorne links

leichter Bordsteinschaden (Unterhalb der Stoßstange)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich	
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger Stoßstange vorne - v.l.: leichter Bordsteinschaden (Unterhalb der Stoßstange) / v.r.: Stoßstange unterhalb verkratzt
	
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen In Ordnung
9	Dach/Schiebedach In Ordnung

Position

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
Türkantenschutz Beifahrertüre defekt

Position



Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: NEU / Bremsscheiben NEU / HA: Bremsbeläge: ca. NEU / Bremsscheiben NEU

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden







