

Gebrauchtwagen-Check



Volkswagen
Golf VIII Variant
(CG5)(09.2020->2024)

VIN	519277	Aktenzeichen	25065
Motorart	Benzin	Laufleistung	39.022 km
Leistung	235 kW	Erstzulassung	07.04.2022
Letzter Service	23.02.2024/29.681 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25065

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	04.04.2025 - 14:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- ✓ Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- ✓ Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- ✓ Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- ✓ Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- ✓ Ausstattung R
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachhimmel Stoff, grau
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- ✓ Doppeltonhorn
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Elektron. Differentialsperre (XDS)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- ✓ Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- ✓ Fahrassistenz-System: Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung
- ✓ Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- ✓ Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsefunktion
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- ✓ Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- ✓ Frontscheibe Verbundglas getönt
- ✓ Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- ✓ Fußmatten Textil
- ✓ Fußraumbelichtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
- ✓ Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn
- ✓ Lenkrad heizbar (Leder, R) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- ✓ Leseleuchten vorn und hinten LED
- ✓ Leuchtweitenregelung automatisch
- ✓ Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- ✓ Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 235 kW TSI
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 235 kW TSI KAT (DNFG)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Notrufsystem
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- ✓ Pedale Edelstahl
- ✓ Progressivlenkung
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifen 225/40 R18 ..Y
- ✓ Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- ✓ Reifenkontroll-Anzeige
- ✓ Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff R / Mikrovlies ArtVelours
- ✓ Sitze vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitze: Top-Sportsitze vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- ✓ Stoßfänger R
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Verbandkasten und Warndreieck
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- ✓ 12-Kanal-Verstärker
- ✓ Anhängerkupplung schwenkbar
- ✓ Antennen-Diversity
- ✓ Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Außenspiegel schwarz lackiert
- ✓ Batterie 70 Ah
- ✓ Bordwerkzeug und Wagenheber
- ✓ Bremsattel Blau lackiert
- ✓ Bremscheiben hinten (310 mm x 22 mm)
- ✓ Bremscheiben vorn (357 mm x 34 mm)
- ✓ Chrom-Paket (1)
- ✓ Chromeinfassung Lichtschalter
- ✓ Dachreling
- ✓ Design-Paket Exterieur Black Style
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- ✓ Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- ✓ Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- ✓ Generator 140 A
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- ✓ Hinterachse: Mehrlenkerachse
- ✓ Höchstgeschwindigkeit 270 km/h
- ✓ Insassen-Schutzsystem proaktiv
- ✓ IQ.DRIVE-Paket inkl. Emergency Assist
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Keyless-Start mit Safesicherung
- ✓ Klimazone: Nicht Heissland
- ✓ Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- ✓ Komfort-Paket
- ✓ Kopfstützen integriert
- ✓ Kurvenlicht
- ✓ LM-Felgen 8x19 (Estoril, schwarz)
- ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- ✓ Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- ✓ Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- ✓ Performance-Paket
- ✓ Rückfahrkamera (Rear View)
- ✓ Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- ✓ Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonderlackierung Pure-White
- ✓ Sound-System Harman-Kardon
- ✓ Sprachsteuerungs-System
- ✓ Stabilisator hinten
- ✓ Stabilisator vorn
- ✓ Subwoofer
- ✓ Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Pure White Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	39.022 km

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	103, 124 ✓
Motorhaube	109, 130 ✓
Kotflügel rechts	100, 120 ✓
Fahrertür	111, 132 ✓
Beifahrertür	115, 126 ✓
Fondtür links	112, 123 ✓
Dach	111, 125 ✓
Fondtür rechts	117, 129 ✓
Seitenwand links	118, 134 ✓
Seitenwand rechts	114, 127 ✓
Hinten mittig	97, 112 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

Beifahrersitz minimal Sitzwanne an Sitzfläche beschädigt (ca. 2cm)

Position



15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**

Position

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

