

Gebrauchtwagen-Check



Mercedes-Benz
CLA -Klasse (BM 117)

VIN **765459**
Motorart **Benzin**
Leistung **280 kW**
Hubraum **1.991 ccm**
Letzter Service **01.06.2024/43.174 km**

Aktenzeichen **25068**
Laufleistung **45.260 km**
Erstzulassung **18.04.2019**
Nächste HU **03.2026**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25068

Auftraggeber

Name AB Baumann Automobile GmbH
Straße Röntgenstraße 119
PLZ Ort 50169 Kerpen
Vorsteuerabzug unbekannt

Besichtigung

Datum 25.04.2025 - 11:00 Uhr
Besichtigung bei AB Baumann Automobile GmbH
Ort Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
Anwesende

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Adaptives Bremslicht
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Armauflage vorn mit Fach
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Design- und Ausstattungslinie Standard
- ✓ Edelstahlpedale Sportdesign
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht
- ✓ Einstiegsleisten (AMG)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fanfare elektronisch
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Feststellbremse elektrisch
- ✓ Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Frontschürze
- ✓ Fußmatten AMG
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibe heizbar (ESG)
- ✓ Heckschürze
- ✓ Infotainment-System: Remote Online
- ✓ Innenhimmel Stoff
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- ✓ Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- ✓ Kühlergrill Diamant-Optik
- ✓ Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- ✓ Licht- und Sicht-Paket
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mercedes-Benz Notrufsystem
- ✓ Modellpflege mit Code
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 280 kW KAT
- ✓ Parameterlenkung
- ✓ Reifen 235/40 R18 ..Z
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reiserechner
- ✓ Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer LED High Performance
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) vorn
- ✓ Sicherheitsgurte designo
- ✓ Sitz-Komfort-Paket
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Tempomat
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- ✓ Wärmeschutzverglasung
- ✓ Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- ✓ Wegfahrsperr

Sonderausstattung

- ✓ Aerodynamik-Kit Racing AMG
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ AMG Dinamica Cockpit Paket
- ✓ AMG Driver's Package
- ✓ AMG Dynamic-Plus-Paket
- ✓ AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- ✓ Änderungsjahr mit Code 059
- ✓ Änderungsjahr mit Code 809
- ✓ Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- ✓ Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel schwarz lackiert
- ✓ Bremssättel Rot lackiert
- ✓ Exklusiv-Paket (AMG)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Feuerlöscher
- ✓ Heckflügelspoiler
- ✓ Innenausstattung: Zierteile Microfaser Dinamica, schwarz
- ✓ Innenhimmel schwarz
- ✓ Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Keyless Go Startanlage
- ✓ Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- ✓ Kotflügelverbreiterung
- ✓ Lenkrad (AMG Performance)
- ✓ LM-Felgen 8x19 (AMG, Kreuzspeichen)
- ✓ Mercedes-Benz Telefon mit Notrufsystem Teleaid
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Night-Paket (AMG)
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) hinten
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Smartphone integriert
- ✓ Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- ✓ Sperrdifferential (AMG)
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- ✓ Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance)
- ✓ Sportsitze AMG Performance
- ✓ TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- ✓ Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	MOUNTAINGRAU - MET. Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	45.260 km
Nächste HU	03.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (μm)
Kotflügel links	95, 110 ✓
Motorhaube	91, 97 ✓
Kotflügel rechts	97, 105 ✓
Fahrertür	119, 131 ✓
Beifahrertür	118, 131 ✓
Fondtür links	116, 127 ✓
Dach	107, 115 ✓
Fondtür rechts	120, 130 ✓
Seitenwand links	118, 132 ✓
Seitenwand rechts	117, 130 ✓
Hinten mittig	110, 120 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne links

Spoiler-Lippe minimal beschädigt

Vorne rechts

Fahrzeug unterhalb aufgesetzt / Kratzer (nur sichtbar wenn man unter dem Fahrzeug steht)

Fondtür rechts

minimale Lackabplatzer (ausgebessert)


Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich	
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger Stoßstange v.l.: Spoiler-Lippe minimal beschädigt / Stoßstange v.r.: Fahrzeug unterhalb aufgesetzt / Kratzer (nur sichtbar wenn man unter dem Fahrzeug steht)
	
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen Türe h.r.: minimale Lackabplatzer (ausgebessert)

Position



9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Beleuchtung

10 Vorne

In Ordnung

11 Seite

In Ordnung

12 Hinten

In Ordnung

Innenraum

13 Allgemein

In Ordnung

14 Sitze

In Ordnung

15 Verkleidungen

In Ordnung

16 Armaturen

In Ordnung

17 Bodenbeläge

In Ordnung

18 Kofferraum

In Ordnung

19 Klimaanlage

In Ordnung

20 Fensterheber

In Ordnung

21 Radio / Navi

In Ordnung

22 Sonstige Funktionen

Position

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**

Felge h.r. + v.r. minimale Bordsteinkratzer



24 **Reifen**

In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

Position

In Ordnung

33 Lenkung

In Ordnung

34 Rahmen/Bodengruppe

In Ordnung

35 Federn/Stoßdämpfer

In Ordnung

Bremsen

36 Betriebsbremsen

VA: Bremsbeläge: ca. 80% / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 80 % / Bremsscheiben i.O.

37 Feststellbremse

In Ordnung

38 Bremsleitungen

In Ordnung

Sonstiges

39 Hauptuntersuchung (HU)

In Ordnung

40 Fahrzeugunterlagen

In Ordnung

41 Alle Schlüssel vorhanden

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

