

# Gebrauchtwagen-Check



Hyundai  
Tucson (NX)

VIN	<b>129183</b>	Aktenzeichen	<b>25073</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>33.480 km</b>
Leistung	<b>132 kW</b>	Erstzulassung	<b>26.11.2021</b>
Hubraum	<b>1.598 ccm</b>	Nächste HU	<b>11.2026</b>
Letzter Service	<b>10.12.2024/30.315 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25073

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	07.05.2025 - 13:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ 8 Lautsprecher
- ✓ Abbiegelicht
- ✓ Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- ✓ Airbag Beifahrerseite
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Aktives Bremslicht (ESS)
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audio-Navigationssystem
- ✓ Audiosystem: Radio RDS
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachreling
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- ✓ Doppelendrohr Auspuffanlage
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- ✓ Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- ✓ Familien-Paket
- ✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- ✓ Fensterrahmen mit Chromblende (Satin)
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Funktions-Paket
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Kühlergrill dunkel verchromt
- ✓ LED-Grilldesign-Paket
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- ✓ Lenkrad (4-Speichen)
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte
- ✓ Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Luftdüsen hinten
- ✓ Memoryfunktion für Sitz vorn links
- ✓ Mild-Hybrid
- ✓ Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Motorhaubenisolierung
- ✓ Navigations-Paket
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch (EPB)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand 2680 mm
- ✓ Reifen 235/50 R19 ..H
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer Voll-LED
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- ✓ Service-System: Remote Services (Blue Link)
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitz-Paket
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung hinten
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Smart-Key
- ✓ Smart-Sense-Plus-Paket
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- ✓ Sound-System KRELL
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- ✓ Subwoofer

- ✓ Getränkehalter hinten
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT)
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 3-Zonen
- ✓ Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber)
- ✓ USB-Anschluss hinten
- ✓ USB-Anschluss Mittelkonsole
- ✓ Verglasung Akustikglas
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- ✓ Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)
- ✓ Individuallackierung Dach
- ✓ Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI Mild-Hybrid
- ✓ Sicherheits-Paket

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Phantom Black / Dark Knight / MIC
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	33.480 km
Nächste HU	11.2026

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	235/50 R 19 103 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	235/50 R 19 103 V
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	235/50 R 19 103 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

### Reifen hinten links

Dimension	235/50 R 19 103 V
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	103, 111 ✓
Motorhaube	111, 127 ✓
Kotflügel rechts	100, 115 ✓
Fahrertür	109, 123 ✓
Beifahrertür	100, 120 ✓
Fondtür links	104, 130 ✓
Dach	156, 169 ✓
Fondtür rechts	111, 127 ✓
Seitenwand links	97, 130 ✓
Seitenwand rechts	99, 121 ✓
Hinten mittig	100, 110 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

## Anstoß-/Schadenbereich



### **Vorne rechts**

Kunststoff unterhalb leicht verkratzt

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

#### 1 Lackierung

In Ordnung

#### 2 Scheiben

In Ordnung

#### 3 Spiegel

In Ordnung

#### 4 Karosserie

In Ordnung

#### 5 Stoßfänger

Stoßstange v.r.: Kunststoff unterhalb leicht verkratzt



#### 6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

#### 7 Motorhaube

In Ordnung

#### 8 Türen

In Ordnung

#### 9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

# **Position**

**Beleuchtung**

10 **Vorne**  
In Ordnung

11 **Seite**  
In Ordnung

12 **Hinten**  
In Ordnung

**Innenraum**

13 **Allgemein**  
In Ordnung

14 **Sitze**  
In Ordnung

15 **Verkleidungen**  
In Ordnung

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
Kofferraumabdeckung fehlt



19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

# **Position**

**Räder**

23 **Felgen**  
In Ordnung

24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

30 **Batterie**  
In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

33 **Lenkung**  
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

# Position

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

---

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

---

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden

---

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



Foto 13



Foto 14

