

# Gebrauchtwagen-Check



Hyundai  
Tucson (TL)

VIN	<b>871667</b>	Aktenzeichen	<b>25074</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>111.726 km</b>
Leistung	<b>130 kW</b>	Erstzulassung	<b>24.05.2019</b>
Hubraum	<b>1.591 ccm</b>	Nächste HU	<b>05.2026</b>
Letzter Service	<b>28.05.2024/86.250 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25074

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	13.05.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ 8 Lautsprecher
- ✓ Abbiegelicht
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- ✓ Audiosystem: Radio RDS
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- ✓ Batterie 60 Ah
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachreling Silber
- ✓ Dachspoiler Wagenfarbe
- ✓ Doppelendrohr Auspuffanlage
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- ✓ Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- ✓ Fahrer-Informationssystem (Display 4,2 Zoll)
- ✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Handschuhfach beleuchtet
- ✓ Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- ✓ Heckklappenbetätigung elektrisch
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kamerasystem Around View
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Kühlergrill mit Chromrand
- ✓ Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- ✓ Leseleuchte
- ✓ Licht-Paket LED
- ✓ Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
- ✓ Multifunktion für Lenkrad
- ✓ Navigations-Paket
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch (EPB)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand 2670 mm
- ✓ Reifen 245/45 R19 ...W
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheibenwischerenteiser vorn
- ✓ Scheinwerfer Voll-LED
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenaufprallschutz
- ✓ Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sicherheits-Paket
- ✓ Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitzheizung hinten
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Smart-Key
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sound-System KRELL
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Subwoofer
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- ✓ Türgriffe außen verchromt
- ✓ Türgriffe innen verchromt
- ✓ Unterfahrschutz (Motor)
- ✓ USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- ✓ Modellpflege
- ✓ Metallic-Lackierung

### Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Micron Grey / MET Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	111.726 km
Nächste HU	05.2026

### Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	245/45 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	GT Radial
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	245/45 R 19
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	245/45 R 19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	GT Radial
Art	Sommer

### Reifen hinten links

Dimension	245/45 R 19
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	97, 107 ✓
Motorhaube	92, 111 ✓
Kotflügel rechts	95, 110 ✓
Fahrertür	111, 120 ✓
Beifahrertür	105, 130 ✓
Fondtür links	106, 121 ✓
Dach	97, 105 ✓
Fondtür rechts	108, 127 ✓
Seitenwand links	115, 130 ✓
Seitenwand rechts	104, 119 ✓
Hinten mittig	99, 112 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⓧ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Stoßstange hinten erneuert - Art und Umfang des Schadens nicht genauer bekannt

## Anstoß-/Schadenbereich



**Hinten mittig**  
minimaler Lackschaden

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

##### 1 Lackierung

In Ordnung

##### 2 Scheiben

In Ordnung

##### 3 Spiegel

In Ordnung

##### 4 Karosserie

In Ordnung

##### 5 Stoßfänger

In Ordnung

##### 6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

##### 7 Motorhaube

In Ordnung

##### 8 Türen

Heckklappe: minimaler Lackschaden



##### 9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

# **Position**

**Beleuchtung**

10 **Vorne**  
In Ordnung

11 **Seite**  
In Ordnung

12 **Hinten**  
In Ordnung

**Innenraum**

13 **Allgemein**  
In Ordnung

14 **Sitze**  
In Ordnung

15 **Verkleidungen**  
In Ordnung

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
In Ordnung

24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

# **Position**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 55 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: NEU / Bremsscheiben NEU

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

