

Gebrauchtwagen-Check



Hyundai
Bayon

VIN	058215	Aktenzeichen	25078
Motorart	Benzin	Laufleistung	22.311 km
Leistung	74 kW	Erstzulassung	28.06.2021
Hubraum	998 ccm	Nächste HU	05.2026
Letzter Service	28.05.2024/15.393 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25078

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	21.05.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- ✓ Airbag Beifahrerseite
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Aktives Bremslicht (ESS)
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audiosystem: Radio RDS
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- ✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- ✓ Fensterheber elektrisch hinten
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Gepäck-/Laderaumleuchte
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT)
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Hochtöner
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Kühlergrill schwarz (mattlackiert)
- ✓ Lenkrad (4-Speichen)
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte
- ✓ LM-Felgen 6x16
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Mild-Hybrid 74 kW (Motor 1,0 Ltr. - 74 kW T-GDI)
- ✓ Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- ✓ Motor 1,0 Ltr. - 74 kW T-GDI Mild-Hybrid
- ✓ Motorhaubenisolierung
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand 2580 mm
- ✓ Reifen 195/55 R16 ..V
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sondermodell Intro Edition
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Unterfahrschutz hinten
- ✓ USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- ✓ USB-Anschluss hinten
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ 8 Lautsprecher
- ✓ Abbieglicht
- ✓ Audio-Navigationssystem
- ✓ Frontscheibe geräuschkämmend
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Navigations-Paket
- ✓ Plus-Paket
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Service-System: Remote Services (Blue Link)
- ✓ Sound-System BOSE Premium Surround (8 Lautsprecher)
- ✓ Subwoofer
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Sleek Silver / MET Mica (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	22.311 km
Nächste HU	05.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/55 R 17 95 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	205/55 R 17 95 V
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	205/55 R 17 95 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	205/55 R 17 95 V
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	94, 106 ✓
Motorhaube	92, 136 ✓
Kotflügel rechts	99, 114 ✓
Fahrertür	99, 136 ✓
Beifahrertür	104, 146 ✓
Fondtür links	100, 121 ✓
Dach	108, 114 ✓
Fondtür rechts	105, 124 ✓
Seitenwand links	104, 139 ✓
Seitenwand rechts	114, 129 ✓
Hinten mittig	97, 104 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⓧ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung


In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

Spiegel links minimal verkratzt



4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

In Ordnung

6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Position

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
Felge v.r. minimal verkratzt

Position



24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

Position

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

