

Gebrauchtwagen-Check



Volkswagen
Tiguan (AD1)(01.2016->2020)

VIN **870950**
Motorart **Benzin**
Leistung **265 kW**
Hubraum **1.984 ccm**
Letzter Service **15.05.2024/46.066 km**

Aktenzeichen **25082**
Laufleistung **55.988 km**
Erstzulassung **08.03.2019**
Nächste HU **05.2026**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25082

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	27.05.2025 - 14:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- ✓ Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktive Frontklappe
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Ambiente-Paket
- ✓ Antennen-Diversity
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Anzeige für Waschwasserstand
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)
- ✓ Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- ✓ Chromleisten an Seitenfenstern
- ✓ Dachreling silber
- ✓ Doppeltonhorn
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- ✓ Elektron. Differentialsperre (EDS)
- ✓ Elektron. Differentialsperre (XDS)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- ✓ Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- ✓ Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- ✓ Frontscheibe Verbundglas getönt
- ✓ Fußmatten Textil
- ✓ Fußraumbeleuchtung vorn
- ✓ Generator 140 A
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Gepäckraumbeleuchtung
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- ✓ Handschuhfach mit Kühlfunktion
- ✓ Heckleuchten LED, abgedunkelt
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Insassen-Schutzsystem proaktiv
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kennzeichenbeleuchtung LED
- ✓ Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- ✓ Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar
- ✓ Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- ✓ Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- ✓ Leseleuchten vorn und hinten LED
- ✓ Leuchtweitenregelung automatisch
- ✓ Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V T FSI
- ✓ Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- ✓ Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radstand 2677 mm
- ✓ Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- ✓ Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- ✓ Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- ✓ Schwellerleisten verchromt
- ✓ Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- ✓ Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- ✓ Sitze vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Türgriffe innen beleuchtet, vorn
- ✓ Verbandkasten und Warndreieck
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- ✓ Active Lighting-Paket
- ✓ Anhängerkupplung schwenkbar
- ✓ App-Connect
- ✓ Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- ✓ Audiosystem: CD-Player
- ✓ Außenspiegel mit Memoryfunktion
- ✓ Ausstattungs-Paket: Easy Open
- ✓ Batterie 69 Ah
- ✓ Bremsscheiben vorn (340 mm x 30 mm)
- ✓ Dachspoiler R-Line
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- ✓ Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- ✓ Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) inkl. Lane Assist und Auspark-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- ✓ Gepäckraumboden höhenverstellbar
- ✓ Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
- ✓ Klimazone: Nicht Heissland
- ✓ Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- ✓ LM-Felgen 8,5x20 (Suzuka, Dark Graphite)
- ✓ Mobile Online Dienste Car-Net
- ✓ Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V T FSI KAT (DKTA)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- ✓ Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- ✓ Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- ✓ Notrufsystem
- ✓ Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- ✓ Perleffekt-Lackierung
- ✓ Progressivlenkung
- ✓ R-Line-Paket Exterieur
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifen 255/40 R20 ...V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- ✓ Rückfahrkamera (Rear View)
- ✓ Safesicherung
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- ✓ Schließ-/Startsystem Keyless Access
- ✓ Schwellerverbreiterung R-Line
- ✓ Sitze: Top-Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
- ✓ Sound-System DYNAUDIO
- ✓ Sprachsteuerungs-System
- ✓ Stabilisator hinten
- ✓ Stoßfänger R-Line
- ✓ Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- ✓ Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Deep Black Perleffekt Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	55.988 km
Nächste HU	05.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	255/40 R 20 101 W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Kumho
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	255/40 R 20 101 W
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Kumho
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	255/40 R 20 101 W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Kumho
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	255/40 R 20 101 W
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Kumho
Art	Winter

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	114, 124 ✓
Motorhaube	115, 121 ✓
Kotflügel rechts	119, 131 ✓
Fahrertür	113, 126 ✓
Beifahrertür	107, 122 ✓
Fondtür links	103, 110 ✓
Dach	118, 127 ✓
Fondtür rechts	102, 115 ✓
Seitenwand links	96, 105 ✓
Seitenwand rechts	113, 127 ✓
Hinten mittig	96, 107 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Dach

kleine Delle h.l. (ca. 50 Cent groß)

Hinten mittig

leicht verkratzt / angekratzt

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange hinten mittig: leicht verkratzt / angekratzt



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

Dach h.l.: kleine Delle (ca. 50 Cent groß)

Position



Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Position

Räder

23 **Felgen**

Felge h.r. und h.l. minimal verschrammt



24 **Reifen**

In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Position

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 80 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 80 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

