


Gebrauchtwagen-Check



Audi
A3 Sportback (8VF)

VIN	A147522	Aktenzeichen	25090
Motorart	Benzin	Laufleistung	100.083 km
Leistung	110 kW	Erstzulassung	27.07.2018
Letzter Service	12.08.2024/91.166 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25090

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	11.06.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Adaptives Bremslicht
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audi Drive Select
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ AUX-IN-Anschluss
- ✓ Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- ✓ Elektron. Differentialsperre (EDS)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Generator 140 A
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Innenausstattung: Aluminium-Optik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kindersicherung, manuell
- ✓ Knieairbag Beifahrerseite
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kofferraumbelag
- ✓ Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Modellvariante COD (cylinder on demand)
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Parkbremse elektro-mechanisch
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektro-mechanisch
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- ✓ Sitze vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Wagenheber
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Ablage- und Gepäckraum-Paket
- ✓ Ablage- und Gepäckraum-Paket erweiterter Umfang
- ✓ Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Audi Smartphone Interface
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- ✓ Ausstattung Sport
- ✓ Ausstattungs-Paket: S line Selection
- ✓ Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- ✓ Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- ✓ Batterie 69 Ah
- ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz
- ✓ Dachkantenspoiler S-line
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- ✓ Exterieur-Paket S line
- ✓ Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Frontscheibe mit Bandfilter oben
- ✓ Fußgänger-Schutzsystem
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- ✓ Glanz-Paket
- ✓ Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- ✓ Hinterachse: Vierlenker
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Kindersicherung elektr. betätigt
- ✓ Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- ✓ Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kristalleffekt-Lackierung
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Licht-Paket
- ✓ LM-Felgen 8x19 (5-Speichen, V-Design, Titanoptik matt, Audi exclusive / Audi Sport)
- ✓ Make-up-Spiegel beleuchtet
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA)
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- ✓ Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- ✓ Panorama-Ausstelldach elektrisch
- ✓ Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- ✓ Reifen 235/35 R19 ..Y
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schalt-/Wählhebel mit Emblem
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sound-System DSP / Audi Sound-System
- ✓ Sport-Fahrwerk S-line
- ✓ Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- ✓ USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Arablau Kristalleffekt Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	100.083 km

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer
Bemerkung	Außenflanke etwas mehr abgefahren



Reifen vorne links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer
Bemerkung	Außenflanke etwas mehr abgefahren

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	103, 120 ✓
Motorhaube	111, 127 ✓
Kotflügel rechts	102, 124 ✓
Fahrertür	117, 134 ✓
Beifahrertür	114, 131 ✓
Fondtür links	115, 130 ✓
Dach	140, 153 ✓
Fondtür rechts	118, 130 ✓
Seitenwand links	118, 139 ✓
Seitenwand rechts	117, 135 ✓
Hinten mittig	107, 130 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
Felge v.l.: minimal angeschrammt



24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

Position

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 80 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 40 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

Vor Auslieferung NEU

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

