

Gebrauchtwagen-Check



Audi
A5 Cabriolet (F57)

VIN	016388	Aktenzeichen	25091
Motorart	Benzin	Laufleistung	61.638 km
Leistung	185 kW	Erstzulassung	14.05.2018
Hubraum	1.984 ccm	Nächste HU	11.2026
Letzter Service	15.11.2024/58.831 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25091

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	17.06.2025 - 12:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Akustik-Verdeck
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audi Drive Select
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel asphärisch, rechts
- ✓ Außenspiegel konvex, links
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- ✓ AUX-IN-Anschluss
- ✓ Batterie 68 Ah
- ✓ Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dynamik-Fahrwerk
- ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- ✓ Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- ✓ Fondsitzeanlage mit Ablageschale (2 Sitzplätze)
- ✓ Frontscheibe Akustikglas
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Glanz-Paket
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ Leuchtweitenregelung automatisch
- ✓ Make-up-Spiegel beleuchtet
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 185 kW 16V TFSI
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Parkbremse elektro-mechanisch
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektro-mechanisch
- ✓ Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türablagekasten vorn
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Windschott
- ✓ Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

- ✓ Abbiege- und Allwetterlicht
- ✓ Anhängerkupplung Vorbereitung
- ✓ Assistenz-Paket Parken
- ✓ Assistenz-Paket Stadt
- ✓ Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- ✓ Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- ✓ Audi music interface
- ✓ Audi Smartphone Interface
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- ✓ Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- ✓ Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- ✓ Bremssättel Rot lackiert
- ✓ Bremsscheiben hinten (330 mm x 22 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (338 mm x 30 mm)
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- ✓ Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- ✓ Frontkamera (Scheibe)
- ✓ Fußgänger-Schutzsystem
- ✓ Generator 110-180 A
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getränkehalter hinten
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- ✓ Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- ✓ Innenspiegel mit Ablendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- ✓ Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- ✓ Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- ✓ Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- ✓ Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- ✓ Kopfraumheizung
- ✓ Kraftstofftank: 54 Ltr.
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- ✓ Licht-Paket
- ✓ LM-Felgen 8,5x19 (10-Speichen, V-Design, Audi Sport)
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Fach
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 185 kW 16V TFSI KAT (DDWA)
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- ✓ Reifen 255/35 R19 ..Y
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Sitzbelüftung vorn
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sound-System DSP / Audi Sound-System

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	Mythoschwarz Metallic Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	61.638 km
Nächste HU	11.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	255/35 R 19 96 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Leao
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/35 R 19 96 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	255/35 R 19 96 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Leao
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	255/35 R 19 96 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	230, 270 ⚠
Motorhaube	127, 140 ✓
Kotflügel rechts	290, 1085 ⚠
Fahrertür	233, 275 ⚠
Beifahrertür	117, 130 ✓
Seitenwand links	123, 138 ✓
Seitenwand rechts	290, 1143 ⚠
Hinten mittig	107, 115 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

diverse Nachlackierungen vorhanden auf Grund von Kratzer/Dellen:

Kotflügel vorne rechts instand gesetzt & lackiert,


Kotflügel vorne links bei lackiert,

Seitenteil hinten unterhalb rechts instand gesetzt & lackiert,

Vordertür unterhalb links instand gesetzt & lackiert

(Rechnung liegt vor)

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne rechts

Stoßstange v.r.: minimale Lackabplatzer

Vorne mittig

Stoßstange vorne mittig: Kratzer vom Aufsetzen (nur sichtbar, wenn man unter das Fahrzeug schaut)

Seitenwand links

Seitenteil h.l.: minimale Lackkratzer

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange v.r.: minimale Lackabplatzer / Stoßstange vorne mittig: Kratzer vom Aufsetzen (nur sichtbar, wenn man unter das Fahrzeug schaut)



6 Kotflügel/Seitenteile

Seitenteil h.l.: minimale Lackkratzer

Position



7 **Motorhaube**
In Ordnung

8 **Türen**
In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**
In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
Gebrauchsspuren

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**

Position

In Ordnung

18 **Kofferraum**

In Ordnung

19 **Klimaanlage**

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**

Felge h.r. + v.r. mit Bordsteinkratzer



24 **Reifen**

In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

Position

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 30 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

