

Gebrauchtwagen-Check



Abarth
500 Cabrio (312)

VIN **JJ64767**
Motorart **Benzin**
Leistung **121 kW**
Hubraum **1.368 ccm**
Letzter Service

Aktenzeichen **25097**
Laufleistung **2.263 km**
Erstzulassung **12.07.2024**
Nächste HU **07.2027**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25097

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	26.06.2025 - 14:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Adaptives Dämpfersystem an der Hinterachse (Frequenzy Selective Damping)
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Bremssättel grau lackiert
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Elektron. Traktionskontrolle
- ✓ Exterieurumfänge Chrom
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Fußmatten
- ✓ Getriebe 5-Gang
- ✓ Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- ✓ Innenausstattung: Einlagen Armaturenbrett, lackiert
- ✓ Innenausstattung: Einlagen Armaturenbrett, Schwarz Matt
- ✓ Innenausstattung: Leder-Applikationen
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Ladedruckanzeige
- ✓ Lenkrad (Leder/Alcantara, mit Carbon-Einsatz)
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Luftfilter: Sportluftfilter
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 1,4 Ltr. - 121 kW 16V Turbo KAT
- ✓ Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- ✓ Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Raucher-Paket
- ✓ Regen-/Lichtsensoren
- ✓ Rücksitz geteilt / klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- ✓ Seitenschweller Wagenfarbe
- ✓ Servolenkung elektrisch
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- ✓ Sport-Auspuffanlage
- ✓ Sport-Auspuffanlage (Record Monza Sovrapposto)
- ✓ Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- ✓ Sportsitze mit Logo Abarth
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Ausstattung Linea Turismo
- ✓ Beifahrerairbag abschaltbar
- ✓ Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- ✓ Klimaautomatik
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Sportsitze Leder
- ✓ Tech-Paket
- ✓ Uni-Lackierung (Sonderfarbe)

Zustand

Allgemeinzustand	neuwertig
Karosseriezustand	neuwertig
Innenraumzustand	sehr gut
Lackzustand	makellos
Lack	weiß Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	2.263 km
Nächste HU	07.2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/40 R 17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	205/40 R 17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	205/40 R 17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	205/40 R 17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	115, 127 ✓
Motorhaube	140, 146 ✓
Kotflügel rechts	117, 130 ✓
Fahrertür	118, 121 ✓
Beifahrertür	118, 126 ✓
Seitenwand links	111, 117 ✓
Seitenwand rechts	111, 120 ✓
Hinten mittig	111, 115 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich	
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger In Ordnung
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen In Ordnung
9	Dach/Schiebedach In Ordnung
Beleuchtung	
10	Vorne In Ordnung
11	Seite In Ordnung
12	Hinten In Ordnung
Innenraum	
13	Allgemein In Ordnung
14	Sitze In Ordnung
15	Verkleidungen In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 95 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 95 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

