

Gebrauchtwagen-Check



BMW
Baureihe X3 (G01)

VIN	C86835	Aktenzeichen	25098
Motorart	Benzin	Laufleistung	66.508 km
Leistung	185 kW	Erstzulassung	26.09.2018
Hubraum	1.998 ccm	Nächste HU	10.2025
Letzter Service	06.10.2023/52.435 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25098

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Sachverständiger Anwesende	01.07.2025 - 12:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen Axel Baumann Sachverständiger

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Aerodynamik-Paket M-Technic
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Antriebsart: xDrive (Allrad)
- ✓ Armauflage vorn
- ✓ Audiosystem: Radio (BMW)
- ✓ Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Check-Control-System
- ✓ Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- ✓ Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Dynamische Bremsleuchte
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Dynamische Tractions Control (DTC)
- ✓ Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- ✓ Fahrassistenz-System: Performance Control
- ✓ Fensterheber elektrisch
- ✓ Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- ✓ Getränkehalter vorn und hinten
- ✓ Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Lenkrad (Leder M-Technic)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ LM-Felgen
- ✓ M Sport
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 185 kW
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 185 kW 16V KAT (B48)
- ✓ Multifunktion für Lenkrad
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Personalisierungssystem (Personal Profile)
- ✓ Radstand 2864 mm
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Service-System: Remote Services
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vernasca
- ✓ Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Variable Sportlenkung
- ✓ Vlies-Batterie 92 Ah (AGM)
- ✓ Wärmeschutzverglasung getönt
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- ✓ Abgaswärme-Rückführungssystem (Blow-by-Heater)
- ✓ Adaptives Kurvenlicht
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Audio-Navigationssystem Professional
- ✓ Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel heizbar
- ✓ Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- ✓ Bedienelemente galvanisiert
- ✓ Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsättel lackiert)
- ✓ CD-Laufwerk
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- ✓ Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- ✓ Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- ✓ Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Head-up-Display
- ✓ HiFi-Lautsprechersystem
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
- ✓ Innovations-Paket
- ✓ Instrumentenanzeige, multifunktional
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- ✓ Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- ✓ Panoramadach (Glas)
- ✓ Parkassistent-Paket
- ✓ Parkassistent-Paket Plus
- ✓ Produktionsstätte: Südafrika
- ✓ Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Scheinwerfer Laserlicht
- ✓ Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- ✓ Service-System: Concierge Services
- ✓ Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- ✓ Surround-Kamerasystem (Surround View)
- ✓ Verglasung Akustikglas
- ✓ WLAN-Hotspot

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	ALPINWEISS III Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	66.508 km
Nächste HU	10.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/50 R 19 105 W
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	245/50 R 19 105 W
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	245/50 R 19 105 W
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	245/50 R 19 105 W
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	107, 112 ✓
Motorhaube	108, 112 ✓
Kotflügel rechts	99, 116 ✓
Fahrtür	101, 115 ✓
Beifahrtür	110, 117 ✓
Fondtür links	116, 134 ✓
Dach	115, 132 ✓
Fondtür rechts	123, 132 ✓
Seitenwand links	111, 135 ✓
Seitenwand rechts	107, 130 ✓
Hinten mittig	115, 128 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 75 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. (minimaler Rostansatz - Keine Beeinträchtigung)

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

