

# Gebrauchtwagen-Check



Mercedes-Benz  
GLC -Klasse (BM 253)

VIN	<b>F441868</b>	Aktenzeichen	<b>25100</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>54.084 km</b>
Leistung	<b>180 kW</b>	Erstzulassung	<b>19.06.2018</b>
Hubraum	<b>1.991 ccm</b>	Nächste HU	<b>09.2025</b>
Letzter Service	<b>09.04.2024/53.881 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25100

<b>Auftraggeber</b>	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum	02.07.2025 - 10:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Sachverständiger	Axel Baumann
	Anwesende	Sachverständiger

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Adaptives Bremslicht
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Brillenfach im Dachhimmel integriert
- ✓ Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- ✓ Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungssensor)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Fernentriegelung Heckdeckel
- ✓ Feststellbremse elektrisch
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Infotainment-System: Mercedes me connect
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mercedes-Benz Notrufsystem
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 180 kW KAT
- ✓ Motor-Leistungssteigerung
- ✓ R4-Ottomotor M 274
- ✓ Radstand 2873 mm
- ✓ Reifen 235/65 R17 ...V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reiserechner
- ✓ Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) vorn
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß)
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Tempomat
- ✓ Wärmeschutzverglasung
- ✓ Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Air-Balance-Paket
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ AMG-Line Interieur
- ✓ Änderungsjahr mit Code 058
- ✓ Änderungsjahr mit Code 808
- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- ✓ Antenne für Telefon (GPS)
- ✓ Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- ✓ Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- ✓ Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- ✓ Chrom-Paket
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- ✓ Edelstahlpedale Sportdesign
- ✓ Einstiegsleisten beleuchtet
- ✓ Fahrassistenz-Paket: Spur
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fußmatten AMG
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- ✓ Infotainment-System: Remote Online
- ✓ Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- ✓ Innenhimmel schwarz
- ✓ Innenraumlicht-Paket
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Kamerasystem 360 Grad
- ✓ Keyless Go Startanlage
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn
- ✓ Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- ✓ LM-Felgen 8x19 (5-Doppelspeichen)
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Panorama-Schiebedach
- ✓ Park-Paket
- ✓ Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheibenwaschanlage beheizt
- ✓ Scheinwerfer LED High Performance
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- ✓ Sitz-Komfort-Paket
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung hinten
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Sport-Fahrwerk
- ✓ Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- ✓ Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- ✓ Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- ✓ Unterfahrschutz (Chrom)
- ✓ USB-Anschluss im Fond
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	SELENITGRAU - METALLICLACK Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	54.084 km
Nächste HU	09.2025

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	235/55 R 19 101 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	235/55 R 19 101 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	235/55 R 19 101 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

### Reifen hinten links

Dimension	235/55 R 19 101 V
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	91, 108 ✓
Motorhaube	140, 167 ✓
Kotflügel rechts	118, 154 ✓
Fahrertür	113, 135 ✓
Beifahrertür unterhalb der Kante instandgesetzt/lackiert	171, 282 ⚠
Fondtür links	129, 150 ✓
Dach	170, 187 ✓
Fondtür rechts unterhalb der Kante instandgesetzt/lackiert	177, 352 ⚠
Seitenwand links	249, 415 ⚠
Seitenwand rechts	148, 180 ✓
Hinten mittig	134, 154 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

- Stoßstange vorne: Spot-Repair rechts und links (Rechnung liegt vor)
- Türen rechts: instandgesetzt und lackiert (Rechnung liegt vor)
- Seitenteil h.l.: instandgesetzt und lackiert (Art und Umfang der Beschädigungen/Arbeiten nicht genauer bekannt)

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

in Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

#### Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

# **Position**

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
In Ordnung

24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

30 **Batterie**  
In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

# **Position**

---

33 **Lenkung**  
In Ordnung

---

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

---

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

---

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 35 % / Bremscheiben noch i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremscheiben i.O.

---

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

---

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

---

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

---

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

---

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden

---

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**

