

Gebrauchtwagen-Check



BMW
Baureihe X5 (F15)

VIN	H77239	Aktenzeichen	25104
Motorart	Diesel	Laufleistung	59.911 km
Leistung	190 kW	Erstzulassung	12.06.2016
Hubraum	2.993 ccm	Nächste HU	01.2027
Letzter Service	23.01.2025/58.577 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25104

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	08.07.2025 - 15:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Antriebsart: xDrive (Allrad)
- ✓ Armauflage vorn
- ✓ Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- ✓ Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- ✓ AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- ✓ Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- ✓ Dynamische Bremsleuchte
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- ✓ Dynamische Traction Control (DTC)
- ✓ Exterieurumfänge Wagenfarbe
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- ✓ Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Fernbedienung für Zentralverriegelung
- ✓ Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Fußraumbelichtung vorn
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- ✓ Getränkehalter vorn und hinten
- ✓ Heckklappe zweiteilig
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- ✓ Leseleuchten hinten
- ✓ Leseleuchten vorn
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Licht-Paket
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- ✓ Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel KAT (N57 T)
- ✓ Multifunktion für Lenkrad
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nebelschlussleuchte(n)
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radstand 2933 mm
- ✓ Reifen 255/55 R18 ...V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reifenpannen-Anzeige
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ SCR-System (AdBlue-Technologie)
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Servolenkung Servotronic
- ✓ Sitzausstattung: 5-Sitzer
- ✓ Sitze vorn teilelekt. verstellbar
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Wärmeschutzverglasung getönt
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ Xenon-Scheinwerfer
- ✓ Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor

Sonderausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Adaptives Fahrwerk M-Technic
- ✓ Adaptives Kurvenlicht
- ✓ Aerodynamik-Paket M-Technic
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- ✓ Audio-Navigationssystem Professional
- ✓ Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- ✓ Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- ✓ Diebstahl-Warmanlage mit Innenraumabsicherung
- ✓ Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- ✓ HiFi-Lautsprechersystem
- ✓ Innen- und Neigungsmelder
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- ✓ Lenkrad (Leder M-Technic)
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- ✓ LM-Felgen vorn/hinten: 9x19 / 10x19 (Doppelspeiche 467 M)
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Navigations-Paket ConnectedDrive
- ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- ✓ Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Service-System: Concierge Services
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- ✓ Service-System: Remote Services
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- ✓ Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem)
- ✓ Sport-Paket M / M-Technic
- ✓ Sportsitze vorn

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	SPACEGRAU METALLIC Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	3
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	59.911 km
Nächste HU	01.2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	255/55 R 19 107 V
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	255/55 R 19 107 V
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	255/55 R 19 107 V
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	255/55 R 19 107 V
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Winter


Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Hinten mittig

Heckklappe: minimale Kratzer an der Kante

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich	
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger In Ordnung
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen Heckklappe mittig: minimale Kratzer an der Kante
	
9	Dach/Schiebedach In Ordnung
Beleuchtung	
10	Vorne In Ordnung
11	Seite In Ordnung
12	Hinten

Position

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

Fahrsitz normale Gebrauchsspuren (Leder beansprucht)



15 **Verkleidungen**

In Ordnung

16 **Armaturen**

In Ordnung

17 **Bodenbeläge**

In Ordnung

18 **Kofferraum**

In Ordnung

19 **Klimaanlage**

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**

In Ordnung

24 **Reifen**

In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**

Position

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 55 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 45 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8




Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

