

Gebrauchtwagen-Check



Ford
Mustang (CZG/S550)

VIN	5219061	Aktenzeichen	25106
Motorart	Benzin	Laufleistung	32.099 km
Leistung	310 kW	Erstzulassung	11.04.2017
Hubraum	4.951 ccm	Nächste HU	05.2027
Letzter Service	30.05.2025/31.830 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25106

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	11.07.2025 - 15:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Sachverständiger	Axel Baumann
	Anwesende	Sachverständiger

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ AUX-IN-Anschluss
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bodenleuchte im Außenspiegel
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Doppelendrohr Auspuffanlage
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (AdvanceTrac)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- ✓ Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- ✓ faltverdeck elektrisch
- ✓ Fensterheber elektrisch hinten
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Handbremshebelgriff Leder
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ KeyFree-System
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Line-Lock-System
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Motor 5,0 Ltr. - 310 kW Ti-VCT V8 KAT
- ✓ My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Pedale Aluminium
- ✓ Performance-Paket
- ✓ Power KeyFree-Startfunktion
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Reifen vorn/hinten: 255/40 R19 ...Y / 275/40 R19 ...Y
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Servolenkung elektrisch
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach)
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach)
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sperrdifferential
- ✓ Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- ✓ Xenon-Scheinwerfer
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ 12 Lautsprecher
- ✓ Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) & Premium Sound System
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung zusätzlich mit autarker Stromversorgung
- ✓ Ford SYNC 3 mit Navigation
- ✓ Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- ✓ Parkpilotsystem hinten
- ✓ Sitze vorn klimatisiert

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Liquid-Weiß Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	32.099 km
Nächste HU	05.2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	255/40 R 19
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer
Bemerkung	neue Reifen

Reifen hinten rechts

Dimension	275/40 R 19
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer
Bemerkung	neue Reifen



Reifen vorne links

Dimension	255/40 R 19
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer
Bemerkung	neue Reifen


Reifen hinten links

Dimension	275/40 R 19
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer
Bemerkung	neue Reifen

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	109, 133 ✓
Motorhaube	125, 133 ✓
Kotflügel rechts	106, 137 ✓
Fahrertür	126, 137 ✓
Beifahrertür	166, 180 ⚠
Seitenwand links	110, 154 ✓
Seitenwand rechts	102, 126 ✓
Hinten mittig	132, 148 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Türe rechts aus kosmetischen Gründen nachlackiert

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne mittig
Minimale Druckstelle

Vorne rechts
leichte Durchstelle

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange vorne Mitte: Minimale Druckstelle / Stoßstange v.r.: leichte Druckstelle



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Beleuchtung

10 Vorne

In Ordnung

11 Seite

In Ordnung

12 Hinten

Position

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

16 **Armaturen**

In Ordnung

17 **Bodenbeläge**

In Ordnung

18 **Kofferraum**

In Ordnung

19 **Klimaanlage**

In Ordnung

20 **Fensterheber**

In Ordnung

21 **Radio / Navi**

In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**

In Ordnung

Räder

23 **Felgen**

In Ordnung

24 **Reifen**

In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

Position

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Hauptschlüssel + 1 Ersatzschlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

