

# Gebrauchtwagen-Check



Mercedes-Benz  
C -Klasse T-Modell (BM 205)

VIN	<b>W1K2052761G068307</b>	Aktenzeichen	<b>25113</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>59.956 km</b>
Leistung	<b>115 kW</b>	Erstzulassung	<b>07.12.2020</b>
Hubraum	<b>1.497 ccm</b>	Nächste HU	<b>12.2025</b>
Letzter Service	<b>04.02.2025/43.259 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25113

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	21.07.2025 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Adaptives Bremslicht
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- ✓ Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- ✓ Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- ✓ Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- ✓ Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- ✓ Feststellbremse elektrisch
- ✓ Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- ✓ Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- ✓ Infotainment-System: Mercedes me connect
- ✓ Innenhimmel Stoff
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ KeyFree-Startsystem
- ✓ Keyless Go Startanlage
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- ✓ Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- ✓ Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- ✓ Ladekantenschutz (Edelstahl)
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mercedes-Benz Notrufsystem
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Fach
- ✓ Modellpflege mit Code
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 115 kW KAT
- ✓ Reifen 205/60 R16 ..V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reiserechner
- ✓ Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) vorn
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß)
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Tempomat
- ✓ Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- ✓ Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Änderungsjahr mit Code 801
- ✓ Anhängerkupplung
- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- ✓ Antenne für Telefon (GPS)
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- ✓ Ausstattungs-Paket: Business Plus
- ✓ Avantgarde Interieur
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- ✓ Fahrassistenz-Paket
- ✓ Fahrassistenz-Paket: Spur
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Kamera)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- ✓ Frontscheibe gewichtsoptimiert
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Hubraum 1,5 Liter
- ✓ Infotainment-Paket Advanced
- ✓ Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- ✓ Innenraumlicht-Paket
- ✓ Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Kartentasche an Vordersitze
- ✓ Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- ✓ Komfort-Paket
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Kühler, Ausführung: gekürztes Kühlmodul
- ✓ Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- ✓ Licht-Paket Advanced
- ✓ LM-Felgen 7x17 (5-Speichen, schwarz)
- ✓ Media-Display
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- ✓ Park-Paket mit Sensoren
- ✓ R4-Ottomotor M 264
- ✓ Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheibenwaschanlage beheizt
- ✓ Scheinwerfer LED High Performance
- ✓ Sitz-Komfort-Paket
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- ✓ Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	blau Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	59.956 km
Nächste HU	12.2025

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	225/50 R 17
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	225/50 R 17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	225/50 R 17
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer


### Reifen hinten links

Dimension	225/50 R 17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte ( $\mu\text{m}$ )
Kotflügel links	107, 112 ✓
Motorhaube	119, 127 ✓
Kotflügel rechts	108, 142 ✓
Fahrertür	120, 130 ✓
Beifahrertür	138, 180 ⚠
Fondtür links	119, 129 ✓
Dach	102, 110 ✓
Fondtür rechts	135, 171 ⚠
Seitenwand links	170, 608 ⚠
Seitenwand rechts	119, 140 ✓
Hinten mittig	97, 104 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

- rep Schaden vorne rechts: Stoßstange + Kotflügel erneuert + beide Türen rechts einlackiert
- Seitenteil h.l. instandgesetzt und lackiert (Art und Umfang nicht näher bekannt)

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

#### Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

# **Position**

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
In Ordnung

24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

30 **Batterie**  
In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

# **Position**

---

33 **Lenkung**  
In Ordnung

---

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

---

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

---

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 30 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 80 % / Bremsscheiben i.O.

---

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

---

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

---

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

---

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

---

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden

---

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

