

Gebrauchtwagen-Check



Volkswagen
Golf VII Lim.
(BQ1/BE2)(01.2017->2020)

VIN **W006928**
Motorart **Benzin**
Leistung **221 kW**
Hubraum **1.984 ccm**
Letzter Service **22.07.2023/54.500 km**

Aktenzeichen **25116**
Laufleistung **76.755 km**
Erstzulassung **29.08.2019**
Nächste HU **08.2026**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25116

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	28.07.2025 - 14:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- ✓ Abbiegelicht
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Anzeige für Waschwasserstand
- ✓ Auspuffendrohr (4) sichtbar / verchromt
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- ✓ Ausstattung R
- ✓ Auto-Hold-Funktion
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Chrom-Paket 2
- ✓ Chromeinfassung Fensterheberschalter
- ✓ Chromeinfassung Lichtschalter
- ✓ Chromeinfassung Spiegelverstellung
- ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Diebstahl-Warmanlage mit Innenraumüberwachung
- ✓ Doppeltonhorn
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Einstiegsleisten (Edelstahl) vorn, beleuchtet
- ✓ Elektron. Differentialsperre (EDS)
- ✓ Elektron. Differentialsperre (XDS)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- ✓ Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- ✓ Fensterheber elektrisch
- ✓ Funkschlüssel (2) klappbar
- ✓ Fußmatten Textil
- ✓ Fußraumbelichtung vorn LED
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Handschuhfach mit Kühlfunktion
- ✓ Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Touch
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Kennzeichenbeleuchtung LED
- ✓ Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- ✓ Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (R-Line)
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (R-Line)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- ✓ Leseleuchten vorn und hinten LED
- ✓ Leuchtweitenregelung automatisch
- ✓ Licht- und Sicht-Paket 1
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNUE)
- ✓ Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Notrufsystem
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Pedale Edelstahl
- ✓ Progressivlenkung
- ✓ Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- ✓ Reifenkontroll-Anzeige
- ✓ Rücksitzlehne geteilt
- ✓ Safesicherung
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schwellerverbreiterung R-Line
- ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitze: Top-Sportsitze vorn
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Stabilisator vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- ✓ Stoßfänger R
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperr (elektronisch)
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- ✓ Antennen-Diversity
- ✓ Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- ✓ Audiosystem: CD-Player
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- ✓ Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- ✓ Außenspiegel schwarz lackiert
- ✓ Batterie 69 Ah
- ✓ Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- ✓ Bremsbelagverschleissanzeige
- ✓ Bremssättel schwarz lackiert
- ✓ Bremsscheiben hinten (310 mm x 22 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (340 mm x 30 mm)
- ✓ Business-Paket
- ✓ Fahrassistenz-Paket Plus
- ✓ Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- ✓ Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- ✓ Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- ✓ Generator 180 A
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Hinterachse: Mehrlenkerachse
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimazone: Nicht Heissland
- ✓ Lautsprecher (8)
- ✓ LM-Felgen 8x19 (Pretoria, schwarz)
- ✓ Mobile Online Dienste Car-Net
- ✓ Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- ✓ Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- ✓ Reifen 235/35 R19 ..Y
- ✓ Rückfahrkamera (Rear View)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Schließ-/Startsystem Keyless Access
- ✓ Sonderlackierung Pure-White
- ✓ Sound-System DYNAUDIO
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Türverkleidung Kunstleder
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)
- ✓ Volkswagen Media Control

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Pure White Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	76.755 km
Nächste HU	08.2026

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	109, 120 ✓
Motorhaube	130, 148 ✓
Kotflügel rechts	108, 131 ✓
Fahrertür	115, 129 ✓
Beifahrertür	115, 130 ✓
Fondtür links	132, 150 ✓
Dach	120, 130 ✓
Fondtür rechts	117, 129 ✓
Seitenwand links	111, 129 ✓
Seitenwand rechts	118, 140 ✓
Hinten mittig	108, 119 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung, in Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 85 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

