


Gebrauchtwagen-Check



Mercedes-Benz
C -Klasse T-Modell (BM 206)

VIN **F067852**
Motorart **Benzin**
Leistung **125 kW**
Hubraum **1.496 ccm**
Letzter Service **12.06.2024/50.240 km**

Aktenzeichen **25127**
Laufleistung **69.313 km**
Erstzulassung **22.07.2022**
Nächste HU **11.2025**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
25127

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	15.08.2025 - 10:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- ✓ Dachreling schwarz
- ✓ Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- ✓ Getränkehalter vorn (doppelt)
- ✓ Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- ✓ Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- ✓ Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- ✓ Innenhimmel Stoff
- ✓ Innenraumlicht-Paket
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Keyless Go Startanlage
- ✓ Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- ✓ Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mercedes-Benz Notrufsystem
- ✓ Mild-Hybrid 140 kW (Motor 1,5 Ltr. - 125 kW CGI)
- ✓ Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- ✓ Mittenairbag vorn
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 125 kW (System: 140 kW) CGI Mild-Hybrid
- ✓ Motorhaube mit Powerdome
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Reifen 205/55 R17 ..W
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer LED High Performance
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- ✓ Tempomat
- ✓ WSS Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung

- ✓ Abgasanlage mit 3. Lambdasonde
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ AMG-Line Interieur
- ✓ Änderungsjahr mit Code 803
- ✓ Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- ✓ Assistenz-Paket
- ✓ Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- ✓ Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- ✓ Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- ✓ Ausstattungs-Paket: Business
- ✓ Bereifung mit Notlaufsystem
- ✓ Bordspannung 48 Volt Technologie
- ✓ Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- ✓ Digitales Instrumenten-Display
- ✓ Edelstahlpedale Sportdesign
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fußmatten AMG
- ✓ Hinterachse: leichte Hinterachslaststufe
- ✓ Infotainment-Paket Advanced
- ✓ Innenausstattung: Zierteile Metall Struktur
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- ✓ Komfort-Paket Advanced
- ✓ Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- ✓ Kraftstofftanksystem für Euronorm 6d
- ✓ Kühler, Ausführung: gekürztes Kühlmodul
- ✓ Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- ✓ Laderaum-Paket
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- ✓ Licht-Paket
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Motor Leistungsvariante Basis
- ✓ Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP)
- ✓ Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- ✓ Navigationssystem: Festplattennavigation
- ✓ Park-Paket
- ✓ Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne elektr. verstellbar
- ✓ Scheibenwaschanlage beheizt
- ✓ Service-System: MBUX Navigation Premium
- ✓ Sitz-Komfort-Paket
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Smartphone integriert
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Sport-Fahrwerk
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- ✓ Steuer-AV PTC Zuheizung 12V
- ✓ Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- ✓ Vorrüstung Digitales Radio
- ✓ Zentral-Display (OLED)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	69.313 km
Nächste HU	11.2025

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 18 95 V
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Goodride
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 R 18 95 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Goodride
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 18 95 V
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Goodride
Art	Winter


Reifen hinten links

Dimension	225/45 R 18 95 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Goodride
Art	Winter

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	101, 109 ✓
Motorhaube	94, 101 ✓
Kotflügel rechts	111, 119 ✓
Fahrertür	120, 130 ✓
Beifahrertür	119, 130 ✓
Fondtür links	120, 140 ✓
Dach	105, 120 ✓
Fondtür rechts	118, 131 ✓
Seitenwand links	111, 135 ✓
Seitenwand rechts	117, 124 ✓
Hinten mittig	120, 132 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich	
1	Lackierung In Ordnung
2	Scheiben In Ordnung
3	Spiegel In Ordnung
4	Karosserie In Ordnung
5	Stoßfänger In Ordnung
6	Kotflügel/Seitenteile In Ordnung
7	Motorhaube In Ordnung
8	Türen In Ordnung
9	Dach/Schiebedach In Ordnung
Beleuchtung	
10	Vorne In Ordnung
11	Seite In Ordnung
12	Hinten In Ordnung
Innenraum	
13	Allgemein In Ordnung
14	Sitze In Ordnung
15	Verkleidungen In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 80% / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 40 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

