

# Gebrauchtwagen-Check



Volkswagen  
T6 Transporter Bus  
(SG)(05.2015->2019)

VIN	<b>099840</b>	Aktenzeichen	<b>25162</b>
Motorart	<b>Diesel</b>	Laufleistung	<b>188.886 km</b>
Leistung	<b>146 kW</b>	Erstzulassung	<b>03.04.2019</b>
Hubraum	<b>1.968 ccm</b>	Nächste HU	<b>05.2026</b>
Letzter Service	<b>05.06.2025/188.611 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
25162

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstr. 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	05.03.2026 - 14:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Abdeckung Schiebetürleiste
- ✓ Airbag Beifahrer abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Armaturentafel Komfort
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- ✓ Außenspiegel in Wagenfarbe
- ✓ Außenspiegel konvex, links
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- ✓ Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung
- ✓ Batterie 72 Ah
- ✓ Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- ✓ Bodenbelag: Teppich verstärkt
- ✓ Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- ✓ Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- ✓ Dämmglas-Paket
- ✓ Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Doppeltonfanfare
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- ✓ Fahrwerk 17"
- ✓ Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- ✓ Fensterheber elektrisch
- ✓ Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- ✓ Generator: Valeo
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Haltegriffe A-Säulen
- ✓ Handschuhfach abschließbar
- ✓ Heckklappe mit Verglasung
- ✓ Heckleuchten LED, rot
- ✓ Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- ✓ Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
- ✓ Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- ✓ Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Innenspiegel mit Ablendautomatik
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie/Aufbau: Bus
- ✓ Kindersicherung an den Schiebetüren
- ✓ Klappptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- ✓ Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- ✓ Klimazone: Nicht Heissland
- ✓ Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- ✓ Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- ✓ Leuchtweitenregelung automatisch
- ✓ Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Longlife-Service
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
- ✓ Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- ✓ Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Radstand 3000 mm
- ✓ Regensensor
- ✓ Reifen 235/55 R17 ... H
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifenkontroll-Anzeige
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- ✓ Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- ✓ Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- ✓ Seitenscheiben Dämmglas
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- ✓ Sondermodell Generation Six
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- ✓ Start/Stop-Anlage Motor
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- ✓ Stoßfänger in Wagenfarbe
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türablagekasten vorn
- ✓ Türgriffe außen in Wagenfarbe
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt
- ✓ Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- ✓ Wegfahrsperr (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- ✓ Zuheizung
- ✓ Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

## Sonderausstattung

- ✓ Abfallbehälter
- ✓ Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- ✓ Anzeige für Waschwasserstand
- ✓ Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- ✓ Batterie 75 Ah
- ✓ Dynamik-Fahrwerk
- ✓ Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- ✓ Fahrwerk tiefergelegt
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- ✓ Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- ✓ Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- ✓ Funkschlüssel (4) klappbar
- ✓ Generator 180 A
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Kraftstofftank: 80 Ltr.
- ✓ Lackierung: Metallic-Lackierung
- ✓ Mobile Online Dienste App-Connect
- ✓ Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI KAT (CXC)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Scheibenwaschdüsen beheizt
- ✓ Sprachsteuerungs-System
- ✓ Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- ✓ Sprachverstärkung elektronisch
- ✓ Volkswagen Media Control
- ✓ Volkswagen Media Control und App-Connect
- ✓ Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- ✓ Zuziehhilfe für Heckklappe
- ✓ Zuziehhilfe Schiebetür rechts

## Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	Reflexsilber Metallic Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	188.886 km
Nächste HU	05.2026

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	235/55 R 17
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	235/55 R 17
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer
Bemerkung	Außen mehr abgefahren



### Reifen vorne links

Dimension	235/55 R 17
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer


### Reifen hinten links

Dimension	235/55 R 17
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer
Bemerkung	Außen mehr abgefahren

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	117, 130 ✓
Motorhaube	103, 114 ✓
Kotflügel rechts	112, 147 ✓
Fahrertür	118, 143 ✓
Beifahrertür	126, 133 ✓
Fondtür rechts	172, 211 ⚠
Seitenwand links	154, 257 ⚠
Seitenwand rechts	111, 253 ⚠
Hinten mittig	92, 123 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

rep. Schäden: Seitenschaden linke Seite (ca. 19.800,00 € netto) / Schaden h.r. (ca. 2.300,00 € netto)  
- Rechnungen von VW vorhanden

## Anstoß-/Schadenbereich



### **Seitenwand rechts**

Kratzer + Delle über dem Radlauf

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

Seitenteil h.r.: Kratzer mit leichter Delle



7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

# **Position**

**Innenraum**

13 **Allgemein**  
In Ordnung

14 **Sitze**  
In Ordnung

15 **Verkleidungen**  
In Ordnung

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
In Ordnung

24 **Reifen**  
Reifen HA außen abgefahren

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

# **Position**

30 **Batterie**  
In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

33 **Lenkung**  
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
3 Schlüssel vorhanden (2 Fernbedienung / 1 Notschlüssel)

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**

