

Gebrauchtwagen-Check



Audi
A5 Sportback (F5F)

VIN	024860	Aktenzeichen	26090
Motorart	Diesel	Laufleistung	50.469 km
Leistung	150 kW	Erstzulassung	01.04.2022
Hubraum	1.968 ccm	Nächste HU	05/2027
Letzter Service	23.01.2026/49.473 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
26090

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	06.05.2026 - 14:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audi Drive Select
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel asphärisch, rechts
- ✓ Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)
- ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiemeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- ✓ Frontscheibe Akustikglas
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Generator 100-150 A
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- ✓ Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kofferraumbelag
- ✓ Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- ✓ Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Normalsitze vorn
- ✓ Parkbremse elektro-mechanisch
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifenkontroll-Anzeige
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ SCR-System (AdBlue-Technologie)
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektro-mechanisch
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- ✓ Sitze vorn manuell einstellbar
- ✓ Sport-Fahrwerk
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Vorbereitung Navigationssystem
- ✓ Vorbereitung Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

- ✓ Assistenz-Paket Parken
- ✓ Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- ✓ Audi Smartphone Interface
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- ✓ Außenspiegel schwarz
- ✓ Ausstattungs-Paket: S line Competition
- ✓ Ausstattungs-Paket: S line Competition Plus
- ✓ Batterie 68 Ah
- ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light
- ✓ Bremssättel Rot lackiert
- ✓ Bremsscheiben vorn (318 mm x 30 mm)
- ✓ Business-Paket
- ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz
- ✓ Dekorfolien Audi Ringe
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- ✓ Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- ✓ Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- ✓ Frontkamera (Scheibe)
- ✓ Fußgänger-Schutzsystem
- ✓ Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- ✓ Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- ✓ Heckspoiler
- ✓ Höchstgeschwindigkeit ohne Begrenzung
- ✓ Infotainment-Paket
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- ✓ Komfort-Paket Spiegel
- ✓ Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- ✓ Kraftstofftank: 54 Ltr.
- ✓ Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- ✓ LM-Felgen 9x20 (5-V-Speichen, Stern-Design, Titanoptik matt, glanzgedreht)
- ✓ Luftzusatzheizung elektrisch
- ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Mild-Hybrid-Technologie
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- ✓ Navigations-Paket
- ✓ Optik-Paket schwarz plus
- ✓ Reifen 265/30 R20 ..Z
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sound-System Bang & Olufsen
- ✓ USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Distriktgrün Metallic Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	50.469 km
Nächste HU	05/2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	265/30 R 20 94 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	265/30 R 20 94 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	265/30 R 20 94 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	265/30 R 20 94 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	90, 122 ✓
Motorhaube	127, 143 ✓
Kotflügel rechts	109, 123 ✓
Fahrertür	112, 122 ✓
Beifahrertür	97, 122 ✓
Fondtür links	111, 123 ✓
Dach	130, 138 ✓
Fondtür rechts	112, 133 ✓
Seitenwand links	96, 123 ✓
Seitenwand rechts	89, 105 ✓
Hinten mittig	118, 129 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung) / Laut CarVertical ein Schaden für 0,00 - 500,00 € hinterlegt vor Erstzulassung in 03.2022 (keine genauere Beschreibung)

Anstoß-/Schadenbereich



Seitenwand rechts

kleine Delle

Hinten mittig

minimaler Kratzer Ladekante (ca. 2cm)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange hinten: minimaler Kratzer Ladekante (ca. 2cm)



6 Kotflügel/Seitenteile

Seitenteil h.r.: kleine Delle



7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Position

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
Felge h.l.: Bordsteinkratzer

Position



24 **Reifen**

Reifen h.l.: Felgenschutzkante beschädigt (ohne Beeinträchtigung)



Motorraum

25 **Motor**

In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**

In Ordnung

27 **Auspuffanlage**

In Ordnung

28 **Kupplung**

In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**

In Ordnung

30 **Batterie**

In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**

In Ordnung

32 **Hinterachse**

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

Position

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

