

# Gebrauchtwagen-Check



Mini  
Cabrio (F57)

VIN	<b>L11258</b>	Aktenzeichen	<b>26093</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>37.988 km</b>
Leistung	<b>100 kW</b>	Erstzulassung	<b>14.08.2019</b>
Hubraum	<b>1.499 ccm</b>	Nächste HU	<b>11/2026</b>
Letzter Service	<b>06.06.2024/27.549 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
26093

<b>Auftraggeber</b>	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum	15.05.2026
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- ✓ Außenspiegel elektr. verstellbar
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- ✓ AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- ✓ Blinkleuchten Weiß
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremsenergieerückgewinnung
- ✓ Drehzahlmesser
- ✓ Dynamische Bremsleuchte
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Dynamische Tractions Control (DTC)
- ✓ Elektron. Bremskraftverteiler
- ✓ Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- ✓ Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Getränkehalter vorn und hinten
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- ✓ Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- ✓ Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kopfstützen
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- ✓ Leuchtweitenregelung
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Modellpflege
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
- ✓ Multifunktion für Lenkrad
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Personalisierungssystem (Personal Profile)
- ✓ Reifen 175/65 R15 ..H
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- ✓ Schaltpunktanzeige
- ✓ Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Servolenkung Servotronic
- ✓ Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzausstattung: 4-Sitzer
- ✓ Sitze vorn mechanisch verstellbar
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Türgriffe innen verchromt
- ✓ Überrollbügel
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ Verdeck schwarz
- ✓ Verdeckbetätigung vollautomatisch
- ✓ Wärmeschutzverglasung getönt
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ Zentralinstrument mit LED-Ring
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Audio-Navigationssystem
- ✓ Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- ✓ Außenspiegel schwarz
- ✓ Ausstattungs-Paket: Chili
- ✓ Ausstattungs-Paket: Connected Navigation
- ✓ Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- ✓ Excitement-Paket
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda
- ✓ Leseleuchten vorn
- ✓ Licht-Paket
- ✓ LM-Felgen 7x17 (Cosmos Spoke, Schwarz)
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ MINI Connected (Schnittstelle)
- ✓ MINI Driving Modes
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- ✓ Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- ✓ Service-System: Remote Services
- ✓ Sicht-Paket
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder-Kombination Black Pearl
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Windschutz (Cabrio)

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	MELTING SILVER METALLIC Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	37.988 km
Nächste HU	11/2026

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	205/45 R 17 88 W
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	GT Radial
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	205/45 R 17 88 W
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	GT Radial
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	205/45 R 17 88 W
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	GT Radial
Art	Sommer


### Reifen hinten links

Dimension	205/45 R 17 88 W
Profiltiefe	7,5 mm
Hersteller	GT Radial
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	99, 126 ✓
Motorhaube	133, 161 ✓
Kotflügel rechts	95, 128 ✓
Fahrertür	112, 123 ✓
Beifahrertür	119, 129 ✓
Seitenwand links	120, 142 ✓
Seitenwand rechts	115, 126 ✓
Hinten mittig	122, 140 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

#### Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

# **Position**

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
In Ordnung

24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

30 **Batterie**  
In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

# **Position**

---

33 **Lenkung**  
In Ordnung

---

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

---

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

---

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 50 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O.

---

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

---

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

---

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

---

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

---

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden

---

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**

