

Gebrauchtwagen-Check



Mercedes-Benz
C T-Modell (BM 205)

VIN	574147	Aktenzeichen	26095
Motorart	Benzin	Laufleistung	69.665 km
Leistung	270 kW	Erstzulassung	24.04.2017
Hubraum	2.996 ccm	Nächste HU	05/2027
Letzter Service	16.05.2025/62.469 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
26095

Auftraggeber	Name	AB Baumann Automobile GmbH
	Straße	Röntgenstraße 119
	PLZ Ort	50169 Kerpen
	Vorsteuerabzug	unbekannt
Besichtigung	Datum	15.05.2026 - 15:00 Uhr
	Besichtigung bei	AB Baumann Automobile GmbH
	Ort	Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen
	Anwesende	

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Adaptives Bremslicht
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel schwarz lackiert
- ✓ Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Design- und Ausstattungslinie Standard
- ✓ Edelstahlpedale Sportdesign
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- ✓ Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- ✓ Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- ✓ Feststellbremse elektrisch
- ✓ Frontschürze
- ✓ Fußmatten AMG
- ✓ Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- ✓ Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- ✓ Infotainment-System: Mercedes me connect
- ✓ Innenhimmel schwarz
- ✓ Innenraumlicht-Paket
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Ladekantenschutz (Edelstahl)
- ✓ Lenkrad (Sport Leder Nappa)
- ✓ Lenkrad mit Multifunktion
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mercedes-Benz Notrufsystem
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Fach
- ✓ Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- ✓ Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- ✓ Parameterlenkung
- ✓ Reifen vorn/hinten: 225/45 R18 ..W / 245/40 R18 ..W
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reiserechner
- ✓ Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) vorn
- ✓ Sicherheitsgurte designo
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sport-Auspuffanlage
- ✓ Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß)
- ✓ Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- ✓ Tempomat
- ✓ Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- ✓ Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Änderungsjahr mit Code 057
- ✓ Änderungsjahr mit Code 807
- ✓ Antenne für Telefon (GPS)
- ✓ Audio-Navigationssystem: Europa / Gus-Staaten / Mongolei
- ✓ Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- ✓ Ausstattungs-Paket: Business Plus
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- ✓ Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb
- ✓ Fondsicherheits-Paket
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- ✓ Hubraum 3,0 Liter
- ✓ Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- ✓ Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Kamerasystem 360 Grad
- ✓ Kotflügelverbreiterung
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- ✓ Motor-Hochleistungssteigerung
- ✓ Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- ✓ Night-Paket
- ✓ Park-Paket
- ✓ PRE-SAFE-System
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Scheibenwaschanlage beheizt
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer LED High Performance
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) hinten
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- ✓ Sitz-Komfort-Paket
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Surround-System Burmester
- ✓ Touchpad (Mittelkonsole)
- ✓ V6-Ottomotor M 276
- ✓ Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- ✓ Zeituhr (Analog)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	POLARWEISS - UNILACK Uni (kratzfesterer Klarlack)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	69.665 km
Nächste HU	05/2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 18 95 Y
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	245/40 R 18 97 Y
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 18 95 Y
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	245/40 R 18 97 Y
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	112, 150 ✓
Motorhaube	133, 136 ✓
Kotflügel rechts	127, 144 ✓
Fahrertür	128, 143 ✓
Beifahrertür	128, 138 ✓
Fondtür links	117, 149 ✓
Dach	143, 150 ✓
Fondtür rechts	128, 140 ✓
Seitenwand links	127, 144 ✓
Seitenwand rechts	117, 145 ✓
Hinten mittig	129, 155 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⓧ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Seitenwand links

4x kleine Delle

Hinten mittig

Ladekante minimal verkratzt

Vorne rechts

kleiner Kratzer (ausgelegt)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange v.r.: kleiner Kratzer (ausgelegt) / Stoßstange hinten: Ladekante minimal verkratzt



6 Kotflügel/Seitenteile

Seitenteil h.l.: 4x kleine Delle



7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Position

Beleuchtung

10 **Vorne**
In Ordnung

11 **Seite**
In Ordnung

12 **Hinten**
In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
Fahrersitz: Sitzwanne leicht beschädigt



15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
Mittelkonsole: Handschmeichler minimaler Kratzer



17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
Kofferraum: Hutablage fehlt

Position



19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**

Position

In Ordnung

33 **Lenkung**

In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**

In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**

In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**

VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben noch i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**

In Ordnung

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

