

Gebrauchtwagen-Check



Dacia
Bigster

VIN	536612	Aktenzeichen	26096
Motorart	Elektro & Benzin	Laufleistung	6.314 km
Leistung	80 kW	Erstzulassung	05.11.2025
Hubraum	1.799 ccm	Nächste HU	11/2028
Letzter Service			

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
26096

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	13.05.2026 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 1-K-Kleber für Scheiben
- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- ✓ Airbag Beifahrerseite
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Live)
- ✓ Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Kupfer-Optik
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachantenne im Haifischflossen-Design (schwarz)
- ✓ Dachreling
- ✓ Dachreling mit Dachlängsträger modular
- ✓ Dachreling Schwarz-Grau
- ✓ Designelemente Stoßfänger Kupfer
- ✓ Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- ✓ Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- ✓ Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner
- ✓ Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- ✓ Fahrmodusschalter (E-Save Mode)
- ✓ Fahrmodusschalter (Terrain Control)
- ✓ Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- ✓ Fensterheber elektrisch hinten
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Fußmatten Gummi
- ✓ Gepäckraumabdeckung
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Heckschriftzug 4x4
- ✓ Hybrid 115 kW E-Tech (Motor 1,8 Ltr. - 80 kW)
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Koffer-/Laderaumboden doppelt
- ✓ Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)
- ✓ Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System seitlich
- ✓ Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- ✓ Lackierung Arktis-Weiß / Gletscher-Weiß
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lenkrad (Leder-Optik)
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Luftdüsen im Fond
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- ✓ Mittelkonsole hoch, mit Armlehne, Becherhalter und Staufach (kühlbar)
- ✓ Motor 1,8 Ltr. - 80 kW E-Tech Hybrid
- ✓ Nebelscheinwerfer LED
- ✓ Panorama-Schiebedach elektrisch
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand Standard
- ✓ Reifen-Reparaturset
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) mit Easy-Fold-Funktion
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Schaltpunktanzeige
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer Eco-LED
- ✓ Schriftzug Dacia am Heck
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- ✓ Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: MicroCloud Extreme
- ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- ✓ Steuer-AV Ausstattung Full Hybrid
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (10,1 Zoll)
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Unfalldaten-Speicher (Black-Box)
- ✓ Unterfahrschutz Grau
- ✓ USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- ✓ USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn
- ✓ Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät)
- ✓ Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte
- ✓ Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree

Sonderausstattung

- ✓ Ausstattungs-Niveau E2D (siehe Typenschild B-Säule)
- ✓ Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich
- ✓ Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- ✓ Fzg. mit FCM OBD AES IUPR WL
- ✓ Getriebe Automatik - Multi-Mode
- ✓ Kamerasystem Multiview
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic
- ✓ Türdichtungen mit Staubschutz

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	SCHIEFERGRAU Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	6.314 km
Nächste HU	11/2028

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/60 R 18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	215/60 R 18
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	215/60 R 18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr


Reifen hinten links

Dimension	215/60 R 18
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	128, 147 ✓
Motorhaube	117, 128 ✓
Kotflügel rechts	126, 143 ✓
Fahrertür	111, 141 ✓
Beifahrertür	113, 131 ✓
Fondtür links	126, 145 ✓
Dach	104, 117 ✓
Fondtür rechts	128, 135 ✓
Seitenwand links	129, 140 ✓
Seitenwand rechts	128, 153 ✓
Hinten mittig	115, 160 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

Position

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

Position

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

