

Gebrauchtwagen-Check



Volkswagen
Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019-
>2024)

VIN	212355	Aktenzeichen	26104
Motorart	Benzin	Laufleistung	37.390 km
Leistung	221 kW	Erstzulassung	11.07.2022
Hubraum	1.984 ccm	Nächste HU	11/2027
Letzter Service	12.11.2025/31.950 km		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
26104

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	29.05.2026 - 12:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- ✓ Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- ✓ Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- ✓ Antennen-Diversity
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- ✓ Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- ✓ Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Ausstattung GTI
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachspoiler Motorsport
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Differentialsperre (Vorderachse)
- ✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- ✓ Fahrassistenz-System: Abbremsfunktion und Ausweichunterstützung
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- ✓ Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- ✓ Frontscheibe Verbundglas getönt
- ✓ Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- ✓ Fußmatten Textil
- ✓ Fußraumbelichtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal Chrome
- ✓ Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- ✓ Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- ✓ LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- ✓ Leseleuchten vorn und hinten LED
- ✓ Leuchtweitenregelung automatisch
- ✓ Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- ✓ Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Notrufsystem
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- ✓ Pedale Edelstahl
- ✓ Progressivlenkung
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifen 225/40 R18 ..Y
- ✓ Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- ✓ Reifenkontroll-Anzeige
- ✓ Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- ✓ Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- ✓ Sitze vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitze: Top-Sportsitze vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sport-Fahrwerk
- ✓ Stabilisator vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- ✓ Steuer-AV Ausstattung Clubsport
- ✓ Stoßfänger GTI Clubsport
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Türgriffschalen außen beleuchtet
- ✓ Verbandkasten und Warndreieck
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- ✓ Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Batterie 70 Ah
- ✓ Bremsattel Rot lackiert
- ✓ Bremsscheiben hinten (310 mm x 22 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (357 mm x 34 mm)
- ✓ Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- ✓ Chrom-Paket (1)
- ✓ Chromeinfassung Lichtschalter
- ✓ Dach schwarz lackiert
- ✓ Dachhimmel Stoff, grau
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- ✓ Doppeltonhorn
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- ✓ Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- ✓ Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- ✓ Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- ✓ Generator 140 A
- ✓ Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- ✓ Hinterachse: Mehrlenkerachse
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Insassen-Schutzsystem proaktiv
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Keyless-Start mit Safesicherung
- ✓ Komfort-Paket
- ✓ Kurvenlicht
- ✓ Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- ✓ LM-Felgen 8x19 (Estoril, schwarz glanzgedreht)
- ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- ✓ Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- ✓ Rückfahrkamera (Rear View)
- ✓ Safesicherung
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- ✓ Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonderlackierung Mondsteingrau uni
- ✓ Sprachsteuerungs-System
- ✓ Stabilisator hinten
- ✓ Türverkleidung Stoff

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Mondsteingrau Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	37.390 km
Nächste HU	11/2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Ganzjahr


Reifen hinten links

Dimension	235/35 R 19 91 Y
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Vredestein
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

Lackschichtdicke




Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	113, 119 ✓
Motorhaube	132, 157 ✓
Kotflügel rechts	98, 118 ✓
Fahrtür	121, 126 ✓
Beifahrtür	120, 127 ✓
Fondtür links	114, 121 ✓
Dach	193, 203 ⚠
Serienmäßig schwarz lackiert - daher erhöhte Lackwerte	
Fondtür rechts	121, 126 ✓
Seitenwand links	115, 126 ✓
Seitenwand rechts	112, 145 ✓
Hinten mittig	117, 138 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

Anstoß-/Schadenbereich



Vorne mittig

minimaler Kratzer Kunststoff

Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

Position

Außenbereich

1 Lackierung

In Ordnung

2 Scheiben

In Ordnung

3 Spiegel

In Ordnung

4 Karosserie

In Ordnung

5 Stoßfänger

Stoßstange vorne: minimaler Kratzer am Kunststoff



6 Kotflügel/Seitenteile

In Ordnung

7 Motorhaube

In Ordnung

8 Türen

In Ordnung

9 Dach/Schiebedach

In Ordnung

Beleuchtung

10 Vorne

In Ordnung

11 Seite

In Ordnung

12 Hinten

In Ordnung / IQ Light Rückleuchten

Position

Innenraum

13 **Allgemein**
In Ordnung

14 **Sitze**
In Ordnung

15 **Verkleidungen**
In Ordnung

16 **Armaturen**
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**
In Ordnung

18 **Kofferraum**
In Ordnung

19 **Klimaanlage**
In Ordnung

20 **Fensterheber**
In Ordnung

21 **Radio / Navi**
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**
In Ordnung

Räder

23 **Felgen**
In Ordnung / MB Design KV1 19 Zoll Felgen

24 **Reifen**
In Ordnung

Motorraum

25 **Motor**
In Ordnung / Offene Ansaugung E-Intake (eingetragen)

26 **Motorraum/Kapselung**
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**
In Ordnung / Milltek Abgasanlage (ECE Genehmigung)

28 **Kupplung**
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**
In Ordnung

Position

30 **Batterie**
In Ordnung

Achsen & Lenkung

31 **Vorderachse**
In Ordnung

32 **Hinterachse**
In Ordnung

33 **Lenkung**
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**
In Ordnung / Vogtland Tieferlegungsfedern

Bremsen

36 **Betriebsbremsen**
VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**
In Ordnung

Sonstiges

39 **Hauptuntersuchung (HU)**
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**
2 Schlüssel vorhanden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

